

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW01

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 34622

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB01

Material Stahl

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Stahlgitter auf ehemaligem Brückenwiderlager



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW02

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 35123

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB01

Material Beton

Breite [cm] 1800

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke am Ende einer asphaltierten Zuwegung



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW03

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 35189

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB01

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 1900

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Schützenwehr, mehrfeldrig, Ifach- oder Doppelsch.

Beschreibung: Wehr Woltersorf (Doppelschützwehr mit Beckenpass und Tosbecken, Sohlenbereich mit Steinschüttung befestigt)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen 2 Lattenmesspegel vorhanden

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW04

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 35572

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB03

Material Stahlbeton

Breite [cm] 3200

Länge [cm] 2400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Baujahr 2003

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke B101



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW05

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 35811

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB04

Material Stahlbeton

Breite [cm] 2600

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Eisenbahndammbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW06

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 36189

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB04

Material Beton

Breite [cm] 2000

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand funktionslos

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: funktionslose Brücke; nur Unterbau vorhanden



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW07

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 36611

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB05

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke K7221



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW08

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37271

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB07

Material Steinschüttung

Breite [cm] 250

Länge [cm] 4000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlrausche vor Brücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW09

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37291

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB07

Material Beton

Breite [cm] 900

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Waldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW10

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37840

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB08

Material Steinschüttung

Breite [cm] 200

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlrampe hinter Tosbecken am Wehr/Zwillingsdurchlass



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW11

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37843

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB08

Material Beton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Fische durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Zwillingsdurchlass hinter Wehr vor Tosbecken mit Steinschüttung



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Lattenmesspegel

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW12

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 37846

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB08

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Schützenwehr, mehrfeldrig, Ifach- oder Doppelsch.

Beschreibung: Wehr B 101 - Zwei-Felder-Doppelschützwehr



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Lattenmesspegel

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW13

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37944

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB10

Material Holz

Breite [cm] 1300

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke mit Betonfundament für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW14

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 37952

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB10

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1800

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke B 101 (Trebbiner Tor)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW15

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39190

Sohlleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB11

Material Steine und Blockschutt

Breite [cm] 500

Länge [cm] 1700

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite aus Steinen und Bauschutt durch Brücke verlaufend



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW16

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39198

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB11

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1600

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung:



Mangel Berme fehlt

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen Berme einbauen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW17

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39457

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB11

Material Steine

Breite [cm] 400

Länge [cm] 2000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite mit Steinriegelversatz vor Auslauf Wehr



Mangel mit Makrophyten bewachse, teilweise Steine lose

Maßnahmen-vorschlag krauten und Steine richten

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW18

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39462,0

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB11

Material Stahl

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm] Klappe jeweils 1,3m

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Wehr mit Stauklappen mehrfeldrig

Beschreibung: Verteilerwehr - dreifeldrig mit Lattenmesspegel (reguliert Nuthe und Graben von rechts einlaufend)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW19

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39702,4

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB12

Material Stahl / Beton

Breite [cm] 1300

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Schützenwehr, mehrfeldrig, 1fach- oder Doppelsch.

Beschreibung: Gärtnerwehr - dreifeldriges Doppelschützwehr mit Lattenmesspegel



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW20

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 39910

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB12

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke für Gottower Straße



Mangel Berme fehlt

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW21

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 40503,2

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB13

Material Steinblöcke

Breite [cm] 600

Länge [cm] 2400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite Klinger mit lockerem Steinriegelversatz



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW22

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 40657

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB13

Material Holz

Breite [cm] 700

Länge [cm] 350

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Bretter verfallend

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke (lose Bretter)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag erneuern

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW23

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 40745

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB14

Material Beton

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Feldweg

Mangel Berme fehlt

Maßnahmen-vorschlag Berme einbauen

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß



Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW24

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 41318,4

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB14

Material Steinblöcke

Breite [cm] 500

Länge [cm] 2500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite Birkenwäldchen (Unterwasserrampe) mit Steinriegelversatz

Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß



Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW25

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 41435

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB14

Material Steinblöcke

Breite [cm] 350

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite Birkenwäldchen (Oberwasserrampe) mit Steinriegelversatz



Mangel mit Makrophyten bewachsen

Maßnahmen-vorschlag freiräumen

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW26

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 41443

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB14

Material Stahl

Breite [cm] 1500

Länge [cm] 100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Meßsteg mit Pegellatte oberhalb; unterhalb Sohlgleite



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW27

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 41745

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB15

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1800

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW28

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 41751

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB15

Material Holz

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW29

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 42386

Absturz

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB16

Material Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlabsturz aus Beton, ca. 0,6m Absturzhöhe



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW30

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 42833

Absturz

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB16

Material Holzbohlen

Breite [cm] 4000

Länge [cm] 25

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres:

Beschreibung: Absturz aus Holzbohlen mit 0,6m Absturzhöhe



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW31

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 42848

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB17

Material Holz

Breite [cm] 1500

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW32

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 42862,5

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB17

Material Stahl

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: ober- und unterschlächtig, Schützenwehr, mehrfeldrig, 1fach- oder Doppelsch.

Beschreibung: Wehr Kleinbahn - Dreifelderwehr ohne Fischpass; mit Lattenmesspegel



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW33

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 43036

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB17

Material Holz

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Feld- und Wiesenweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW34

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 43134

Wehr

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB17

Material Stahl

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 350

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: oberflächlich, Wehr mit Stauklappen mehrfeldrig

Beschreibung: Einlaufwehr - Grundschild mit Klappe ohne Fischpaß



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW35

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 43538

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB18

Material Holz

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW36

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 44225

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB18

Material Steine

Breite [cm] 500

Länge [cm] 150

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand verfallend, mit Totholz ang

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite aus Wassersteinen



Mangel

Maßnahmen-vorschlag erneuern

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW37

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 44248

Sohlleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB18

Material Wassersteine

Breite [cm] 500

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite aus Wassersteinen im Auslaufbereich Brücke (Luckenwalder Chaussee)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW38

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 44320

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB18

Material Holz

Breite [cm] 1800

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW39

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 44330

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB18

Material Beton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 1800

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke Luckenwalder Chaussee



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 19.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW40**Gewässer:** Nuthe**Wehr****Abschnitts-Nr.** 584_34470_66753_AB19**Material** Stahl**Breite [cm]** 1800**Länge [cm]** 120**Durchmesser [mm]****Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:****Bauwerksart:****Art des Wehres:****Beschreibung:** einfeldriges Doppelschützwehr**Mangel****Maßnahmen-
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 20.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW41**Gewässer:** Nuthe

GWK: 584

Station: 44923

Brücke**Abschnitts-Nr.** 584_34470_66753_AB20**Material** Stahl**Breite [cm]** 750**Länge [cm]** 250**Durchmesser [mm]****Baulicher Zustand****ökol. Durchgängigkeit:****Bauwerksart:****Art des Wehres:****Beschreibung:** Brücke für landwirtschaftliche Überfahrt**Mangel****Maßnahmen-
vorschlag****Bemerkungen****Kartierdatum:** 20.08.2009**Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW42

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 45573

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB21

Material Beton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Überfahrt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW43

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 46926

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB22

Material Beton

Breite [cm] 1100

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Waldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW44

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 46939

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB22

Material Steine

Breite [cm] 400

Länge [cm] 2000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite aus Steinschüttung



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW45

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 47348

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB22

Material Holz

Breite [cm] 800

Länge [cm] 150

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Fußgänger



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW46

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 48280

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB23

Material Beton

Breite [cm] 700

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke ehemalige Zufahrt Kasernengelände



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW47

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 48285

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB23

Material Steinschüttung

Breite [cm] 500

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlgleite vor Brücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW48

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 48707

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB23

Material Beton

Breite [cm] 600

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: ehemalige Überfahrt auf Kasernengelände, kein Weg mehr vorhanden



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW49

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 50421

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB26

Material Beton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Feldweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW50

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 51192

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB27

Material Stahlbeton

Breite [cm]

Länge [cm]

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Baujahr 2002

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Lattenmesspegel

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW51

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 51397

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB27

Material Holz

Breite [cm] 1200

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Skater- und Fahrradweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW52

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 51763

Sohlschwelle

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB27

Material Natursteine

Breite [cm] 350

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlschwelle, einzelne Platten versetzt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW53

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 52087

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB27

Material Holz/Beton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Skater- und Fahrradweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW54

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 52105

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB28

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1400

Länge [cm] 1200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke B 101

Mangel Böschungsbefestigung teilweise defekt

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen mit Lattenmesspegel

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW55

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 53170

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB28

Material Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für landwirtschaftlichen Überweg

Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW56

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 53233

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB28

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 2400

Länge [cm] 1600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Eisenbahnbrücke für Draisine



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW57

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 53531

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB30

Material Holz

Breite [cm] 1050

Länge [cm] 200

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Skater- und Fahrradweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW58

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 53539

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB30

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1050

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW59

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 53808

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB30

Material Stahl/Beton

Breite [cm] 800

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke landwirtschaftlicher Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW60

Gewässer: Nuthe

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB31

Material Stahl/Betpn

Breite [cm] 2700

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand gesperrt

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke (nicht mehr in Benutzung)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW61

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 54164

Stau

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB31

Material Stahl/Holz

Breite [cm] 500

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Stau, Wehr, Absturzbauwerke

Art des Wehres: unterschlächtig, mit Einfachschütz

Beschreibung: Stau (offen)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW62

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 54772

Sohlschwelle

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB31

Material Steine

Breite [cm] 200

Länge [cm] 50

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: bewachsene Sohlschwelle



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW63

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 54858

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB31

Material Stahlbeton

Breite [cm] 5200

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke B 101



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW64

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 54910

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB32

Material Beton

Breite [cm] 600

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Betonbrücke



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW65

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 55767

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB33

Material Beton/Stahl

Breite [cm] 600

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für landwirtschaftliche Überfahrt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW66

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 56453

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB33

Material Beton

Breite [cm] 900

Länge [cm] 400

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke für Fuß- und Radweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 20.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW67

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 56599

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB34

Material Stahlbeton

Breite [cm]

Länge [cm]

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand Baujahr 1996

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke B 102



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW68

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 57006,5

Sohlgleite/-rausche

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB35

Material Natursteine

Breite [cm] 100

Länge [cm] 2000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nur für Wirbellose durchgängig

Bauwerksart: Sohlrampe, -gleite, -befestigung

Art des Wehres:

Beschreibung: Sohlrausche



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW69

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 57070

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB35

Material Holz

Breite [cm] 400

Länge [cm] 300

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Wasserbüffel



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW70

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 57986

Durchlass / Rückhaltebecken

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB35

Material Beton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 4000

Durchmesser [mm] 2x750 hinter BW; vor BW

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rückhaltebecken Jüterbog mit Zwillingsdurchlass für Auslauf



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen Pegelmessstation vorhanden; Speichervolumen Rückhaltebecken 870.000 m³

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Renner

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW71

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 60175

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB36

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1800

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke K7210

Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Renner



Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW72

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62085

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB37

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 800

Durchmesser [mm] 1500

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass für Straße



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW73

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62424

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB37

Material Holz

Breite [cm] 500

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Behelfsbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW74

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62671

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB38

Material Holz/Stahl

Breite [cm] 600

Länge [cm] 100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Brücke Zugang Privatgrundstück



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW75

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62775

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB38

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1050

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke Jüterboger Straße (L811)



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW76

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62834

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB38

Material Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 50

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Behelfsbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW77

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 62862

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB38

Material Holz

Breite [cm] 600

Länge [cm] 100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Anwohner



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW78

Gewässer: Nuth

GWK: 584

Station: 62977

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB38

Material Beton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 120

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Behelfsbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Jrauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW79

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 63521

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB39

Material Stahlbeton

Breite [cm] 500

Länge [cm] 3000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Eisenbahnbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen kein Gewässerbett vorhanden

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW80

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 63558

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB39

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 900

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: zeitweise durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass mit erhöhtem Betonsockel am Auslauf



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW81

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 64658

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB40

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 1000

Durchmesser [mm] 1000

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass unter Straße



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW82

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 64813

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB41

Material Beton

Breite [cm] 400

Länge [cm] 50

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: privater Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW83

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 64868

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB41

Material Beton

Breite [cm] 120

Länge [cm] 600

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Betonplatte als Privatbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW84

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 64900

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB41

Material Stahl

Breite [cm] 650

Länge [cm] 30

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Stahlplatte als Überweg



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW85

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 64960

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB41

Material Stahl

Breite [cm] 500

Länge [cm] 80

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Stahlplatte als Behelfsbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW86

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 65172

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB41

Material Stahlbeton

Breite [cm] 2100

Länge [cm] 1100

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke "Wittenberger Straße"



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW87

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 65506

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB42

Material Holz

Breite [cm] 600

Länge [cm] 250

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Holzbrücke für Rad- und Fußweg



Mangel

**Maßnahmen-
vorschlag**

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW88

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 65812

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB43

Material Stahlbeton

Breite [cm] 400

Länge [cm] 3000

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Eisenbahnbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW89

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 65936

Brücke

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB43

Material Stahlbeton

Breite [cm] 1000

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm]

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit:

Bauwerksart:

Art des Wehres:

Beschreibung: Straßenbrücke



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009 **Kartierer:** Krauß

Bauwerksnummer 584_34470_66753_BW90

Gewässer: Nuthe

GWK: 584

Station: 66517

Durchlass

Abschnitts-Nr. 584_34470_66753_AB43

Material Beton

Breite [cm]

Länge [cm] 500

Durchmesser [mm] 750

Baulicher Zustand

ökol. Durchgängigkeit: nicht durchgängig

Bauwerksart: Durchlass

Art des Wehres:

Beschreibung: Rohrdurchlass unter landwirtschaftlicher Überfahrt



Mangel

Maßnahmen-vorschlag

Bemerkungen

Kartierdatum: 21.08.2009

Kartierer: Krauß