Anlage 10_ 1 – Abschnittsblatt (Defizite und Handlungsziele)

1	WK : 5912_208	Abschnitt-Nr.: KAR 01	Datum: Juni 2013		
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	WITTENB PW: Karthar	ERG	
3		km von: 00+000	km bis: 01+000		
4	Referenzzustand / Leitbildtyp:				
5	Bestand Cowing party 15: condeepring to Flyer d	as Tisflands			
	Gewässertyp 15: sandgeprägter Fluss d Kategorie: Erheblich veränderter Wasse				
6		dungsstück zwischen dem Stadthafen Witte estalteter Mündungsbereich erheblich von de			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-str	ufig):	k.A.	
11	Bewertung des Bestandes				
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich				
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten				
14	Belastungen				
15					
17	Restriktionen				
17	-				
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss				
19	Der Gewässerabschnitt ist anthropogen bearbeiten. Keine Maßnahmen.	er Mündungsbereich / Seeartige Erweiterun	g nicht mit den Instrumenten des	GEK zu	

1	WK : 5912_208	Abschnitt-Nr.: KAR 02	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	disk-t-gg fights NSG Total Folia Wittenbe	aen ur
3		km von: 01+000	km bis: 06+750	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 15: sandgeprägter Fluss of Kategorie: Erheblich veränderter Wasse			
6	Abschnittsbeschreibung: Breiter bis sehr breiter (Karthane-See), gestreckter bis schwach geschwungener Fließgewässerabschnitt; Staureguliert; Mit kaum wahrzunehmender Fließbewegung, z.T. Stillgewässercharakter; Eklatanter Mangel an holzigem Uferbewuchs und Totholz im Gewässer; Gewässerumfeld linksseitig naturschutzfachlich hochwertige Kulturlandschaft. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Elbdeichhinterland (FFH Nr 106).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	(5-stufig):	4
11	Bewertung des Bestandes		(<u> </u>
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand			
14	Relactungen			
15	Belastungen p8: Punktquellen - durch kommunale Kläranlagen p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt Bewässerungsfunktion	der Hochwasserschutzansprüche,	Erhalt der Vorflutansprüche, Erha	alt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur schaffen, punktuell eigendynamische negativen Trends entgegen zu wirke Durchgängigkeit	mit dem Ziel, Minimalhabitate (Tritts Prozesse zu unterstützen und im Bei	reich der physikalisch-chemischen Par	rameter

1	WK : 5912_208	Abschnitt-Nr.: KAR 03	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	KAMPO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
3		km von: 06+750	km bis: 13+100	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 15: sandgeprägter Fluss d Kategorie: Erheblich veränderter Wasse			
6	Abschnittsbeschreibung:			
	Stillgewässercharakter; Eklatanter Mang	nitt; Staureguliert, mit kaum wahrzunehme lel an holzigem Uferbewuchs und Totholz	m Gewässer.	
	Die Staubewässerung der Karthane und der einmündenden Grabensysteme ist prägend für diesen Abschnitt. Die großen Wehre an der Karthane wurden mit FAA ausgestattet, Stauziele und Beschickung sind jedoch schon Ende Mai fragwürdig, eine FAA nicht benetzt und demnach nicht durchgängig. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Elbdeichhinterland (FFH Nr 106) und Karthane (FFH-Nr.351).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	stufia):	
11	Bewertung des Bestandes		, and the same of	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand			
14	Belastungen			
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit			
L				

1	WK : 5912_208	Abschnitt-Nr.: KAR 04	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	## 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1
3		km von: 13+100	km bis: 19+490
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 15: sandgeprägter Fluss Kategorie: Erheblich veränderter Wass		
6	Abschnittsbeschreibung: Breiter, gestreckter Fließgewässerabschnitt; Staureguliert, mit kaum wahrzunehmender Fließbewegung, z.T. Stillgewässercharakter; Eklatanter Mangel an holzigem Uferbewuchs und Totholz im Gewässer, Gewässerabschnitt ist durch zwei Bauwerke nicht durchgängig; Ortslage Bad Wilsnack ist nicht in besonderem Maße strukturschädlich und tritt gegenübe der landwirtschaftlichen Nutzung in den Hintergrund. Die Staubewässerung der Karthane und der einmündenden Grabensystem und die fehlende Durchgängigkeit ist prägend für diesen Abschnitt. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351).		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5	i-stufig):
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand		
14	Relastungen		
15	p1: Punktquellen p31: Wasserentnahmen - für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht (inklusive Fischfarmen) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		t der Hochwasserschutzansprüche,	Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) und Aufwertungsstrahlwege für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit		

1	WK : 5912_208	Abschnitt-Nr.: KAR 05	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	
3		km von: 19+490	km bis: 20+920	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 15: sandgeprägter Fluss o Kategorie: Erheblich veränderter Wasse			
6	Abschnittsbeschreibung:			
	Gestreckt – Geschwungener Gewässerabschnitt mit naturnahem Gewässerumfeld (Hartholz-Auwald, mit vielen Altarmrelikten); stark geschädigtes hydrologisches Regime (Wehr Forsthaus Karthan) mit unterstrom abgesenkten und oberhalb angestautem WSP; Unter Betrachtung des Umfelds wenig Totholz und besondere Ufer- und Sohlstrukturen; Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351) und Karthan (FFH-Nr.324).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 2	
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p1: Punktquellen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	Erhalt der Hochwasserschutzansprüche			
18	Entwicklungsviols / Entwicklungs	atratogian		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien ner typgemäßen Abflussdynamik, Verbesso	erung der Gewässerstruktur mit dem 7iel	
		ner typgemalsen Abildssdynamik, verbesst Berücksichtigung der Belange von NAT		

1	WK: 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 06	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	27,2 ▼	
3		km von: 20+920	km bis: 23+030	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (NV			
6	Abschnittsbeschreibung:			
	Überwiegend gestreckter, wenig gewundener (begradigter) Gewässerlauf in naturnahem Umfeld (Hartholz-Auwald), häufig steilufrig und mit großer Einschnittstiefe. angrenzend häufig Altarmstrukturen vorhanden. Teilbesonnte Gewässerflächen mit Makrophyten (Röhricht, Teich-/Seerosen). Kleiner Abschnitt oberhalb L101 im Trapezprofil ausgebaut. Unterhalb L101 sind Uferbefestigungen vorhanden (Flechtzaun). Starke Wassertrübung (vermutlich org. Schwebstoffe). Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351) und Karthan (FFH-Nr.324).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	tufig): 3	
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p1: Punktquellen p49: Abflussregulierung p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17		e Siedlung Karthan und die landwirtschaftl	lichen Nutzflächen oberhalb der L101 (km	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit.			
L	<u>L</u>			

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 07	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	2160 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260
3		km von: 23+030	km bis: 28+150
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach des Tieflands		

 Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach des Tieflands Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (NWB)

Abschnittsbeschreibung:

Ausgebauter, stark begradigter (gestreckter) Lauf. Trapezprofil mit großer Einschnittstiefe, vereinzelt Uferabbrüche. Angrenzend vereinzelt Altverläufe vorhanden (z.B. Wehr Forsthaus Plattenburg). Erheblicher Krautwuchs im überwiegend unbeschatteten Gewässerbett. Das Ausbauprofil ist z.t. einseitig stark aufsedimentiert (verlandet). Oberhalb des Wehres Forsthaus Plattenburg gestörtes hydrologisches Regime durch Rückstau.

Der Planungsabschnitt liegt innerhalb des FFH-Gebiets Karthane (FFH-Nr.351).

⁹ Gewässerstrukturgüte

Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-stufig):

4

11 Bewertung des Bestandes

Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht:

Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich

Festgestellte Defizite in den Bereichen:

Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)

Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand

14 | Belastungen

- p32: Wasserentnahmen für Bewässerung
 - p49: Abflussregulierung
 - p57: Gewässerausbau
 - p72: Staubauwerke

16 Restriktionen

Teilabschnitt 1 (km 23,03-26,4): Erhalt der Hochwasserfreihaltung der Ortslage Haaren und der Straße K7007. Beachtung der teilw. angrenzenden Schutzzone III des WW Bad Wilsnack.

Teilabschnitt 2 (km 26,4-28,15): geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion

8 Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien

Teilabschnitt 1 (km 23,03-26,4): Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000.

Teilabschnitt 2 (km 26,4-28,15): Herstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 08	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	88,000 U 2800 Fisch- NSG	
3		km von: 28+150	km bis: 31+560	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:	1		
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (
6	Abschnittsbeschreibung: Stark gestreckter, vollständig umgestalteter, ausgebauter Gewässerverlauf. Unterhalb Plattenburg Ausbauprofil als Trapezprofil, im Bereich der Teichanlage und oberhalb überwiegend als Kastenprofil. Hydrologisches Regime ist stark gestört durch vollständigen Rückstau oberhalb Wehr Plattenburg und Verteilerwehr Plattenburg sowie durch Kappung bettbildender Abflüsse ab Verteilerwehr Plattenburg über den Umfluter zum Glöwener Abzugsgraben.Im Bereich der Teichanlage und oberhalb des Verteilerwehrs befindet sich das Gewässer in leichter bis ausgeprägter Dammlage. Wasser ist deutlich getrübt (org. Schwebstoffe). Umfangreiche Wasserentnahmen für die Beaufschlagung der Teichanlage. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351) und Plattenburg (FFH-Nr.311).			
9	Gewässerstrukturgüte Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-stufig): 4			
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p31: Wasserentnahmen - für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht (inklusive Fischfarmen) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17		ler Hochwasserschutzansprüche, Erhalt	der Bewässerungsfunktion (Teichanlage)	
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	sstrategien		
19	Herstellung der Durchgängigkeit und		rbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, 2000	

Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 09	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Groß Leppin 107 Ausbau Norg Change Netzon
3		km von: 31+560	km bis: 36+940
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (NV		
6	Abschnittsbeschreibung: Überwiegend stark gestreckter (begradigter) Gewässerverlauf. Zahlreiche Altverläufe des ursprünglich stark mäandrierenden Laufes in der Niederung vorhanden. Oberhalb Klein Leppin vollständig rückgestaut. Unterhalb Klein Leppin dafür hohe Eigendynamik, die für eine Ausbildung naturraumtypischer Gewässerstrukturen führt (z.T. Leitbildcharakter). Östlich der L107 (ca. km 33+800 bis 34+500) ist das Gewässer sehr stark eingeschnitten (vermutlich im Zusammenhang mit Begradigung und Unterquerung der L107 entsprechend ausgebaut und vertieft worden). In den Rückstaubereichen aufgrund der Strukturarmut, der starken Beschattung (kaum aquatische Makrophyten) und der organischen Ablagerungen auf der Gewässersohle nur geringe Habitateignung für Fische. Oberhalb km 33+000 aufgrund Strukturreichtum (Kolke, Schnellen, Wurzelunterstände, Teilbesonnung mit Makrophyten) zahlreiche, auch größere Fische im Gewässer vorhanden. Der Planungsabschnitt liegt vollständig im FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351).Insgesamt starke Trübung des Wassers durch org. Schwebstoffe.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 3
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand		
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	Teilabschnitt 1 (km 31,56-35,4): gerin Leppin); Beachtung Schutzzone III des	ge Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hoch WW Glöwen	nwasserschutzansprüche (Ortslage Groß
	Teilabschnitt 2 (km 35,4-36,94): Hochw Karthane Abschnitt 10)	asserschutz (Ortslage Klein Leppin), Erhal	t der Vorflutansprüche (Söllenthingraben,

Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 10	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	3340 35400 35400 35200 3	
3		km von: 36+940	km bis: 38+900	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Stark gestreckter, im Trapezprofil ausgebauter Verlauf. Im Abschnitt unterhalb km 37+800 tief eingeschnitten und Ufererosionserscheinungen. Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen künstlichen Durchstich. Der ursprüngliche Gewässerverlauf erfolgte östlich im jetzigen Unterlauf des Hauptgrabens Vehlin (WK 1008). Im überwiegend unbeschatteten Profil sehr starker Krautwuchs und kaum Fließgeschehen (Sommer).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 4	
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p1: Punktquellen p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.			

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 11	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Velle-Kurier Ve	
3		km von: 38+900	km bis:46+180	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Stark gestreckter (begradigter), im Trapezprofil stark ausgebauter Lauf innerhalb eines teilweise vermoorten Talraumes. Das Profil weist teilweise (insbesondere km 41+900 bis 44+600) erheblichen Verfall auf (Abbrüche, Abrutschungen) die auf eine zu hohe hydraulische Last hindeuten, bedingt durch die Begradigung und erhöhte Abflussspitzen. Die Ufer sind z.T., durch Faschinen gesichert. Es hat sich erosionsbedingt abschnittswiese ein Kastenprofil ausgebildet. Das Gewässer ist im Sommer auf erheblichen Strecken rückgestaut, das Wasser weist eine starke Trübung auf (org. Schwebstoffe). Das Gewässer ist weitgehend unbeschattet mit starker Krautentwicklung. Die Moorflächen sind deutlich gesackt (vgl. Bauwerk km 41+300).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-si	tufig): 4	
11	Bewertung des Bestandes	<u> </u>	J/	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p8: Punktquellen - durch kommunale Kläranlagen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	Teilabschnitt 1 (km 38,9-41,9): geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion			
	Teilabschnitt 2 (km 41,9-46,18): gei Vorflutansprüche	inge Flächenverfügbarkeit, Erhalt der	Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss			
19	Teilabschnitt 1 (km 38,9-41,9): Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.			
	Teilabschnitt 2 (km 41,9-46,18): Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen			

1	WK : 5912_209	Abschnitt-Nr.: KAR 12	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Commission	
3		km von: 46+180	km bis: 56+380	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:	L		
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Stark gestreckter (begradigter) Verlauf, fast vollständig im Trapezprofil ausgebaut, und tief eingeschnitten. Das Umfeld ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt, Ufergehölze und Gewässerrandstreifen fehlen über weite Streckenabschnitte, abschnittsweise zumindest einseitig Gehölze vorhanden. Auf Teilabschnitten Profile verfallend (52+400 – 53+800) oder auflandend (z.B. Grundräumung bei km 51+300). Teilweise sind zur Ufersicherung Faschinen eingebaut. In Abschnitten mit Uferbeschattung z.T. stärkere Profilabrutschungen wegen fehlender Grasnarbe. In geringem Umfang finden laufverlagernde Prozesse statt. Auf kürzeren Abschnitten verläuft die Karthane im Wald mit z.T. guten Gewässerstrukturen, wie z.B. bei Kehrberg. Zwischen km 55+200 und km 55+700 ist die Karthane verrohrt. Im Sommer große Abschnitte stark verkrautet und starke Wassertrübung (organische Schwebstoffe).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	rufig): 4	
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p1: Punktquellen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen.			

1	WK : 5912_210	Abschnitt-Nr.: KAR 13	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	5800 57800 5
3		km von: 56+380	km bis: 58+800
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	AWB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Geradlinig verlaufender Graben mit Trapezprofil in intensiv ackerbaulich genutztem Umfeld. Ausbauprofil ist tlw. tief eingeschnitten und weist tlw. Anlandung mit Sohlverengung auf. Gehölze und Randstreifen fehlen vollständig. Ein Abschnitt ist verrohrt. Im Sommer starker Krautwuchs. Der oberste Abschnitt liegt in einer vermoorten Niederung mit Grünlandnutzung. Die Profile sind hier tlw. verfallend.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	tufig): 5
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

1	WK : 59124_521	Abschnitt-Nr.: BEE 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	2000 2000
3		km von: 0+000	km bis: 2+720
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		-
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N Kategorie: Erheblich veränderter Wasse	WB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Im Trapezprofil ausgebauter, gestreckter (begradigter) Gewässerlauf in vermoorter Niederung mit zahlreichen Nebengräben (Staubewässerung). Gewässer ist weitgehend rückgestaut. Vereinzelt sind einseitig Ufergehölze vorhanden, überwiegend ist das Gewässer aber unbeschattet mit starkem Krautwuchs. Regelprofile teilweise verfallend und dadurch tlw. recht steilufrig. Bei 2 + 700 recht schnell fließend, steiniger Untergrund		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-si	tufig): 5
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)		
14	Belastungen		
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt Bewässerungsfunktion.	der Hochwasserschutzansprüche, Erl	nalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
19	Herstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

1	WK : 59124_521	Abschnitt-Nr.: BEE 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Beckenthin Kunow
3		km von: 2+720	km bis: 5+980
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (Naturgerie: Erheblich veränderter Wasserkörper)	WB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Stark gestreckter (begradigter) Lauf, vollständig im Trapezprofil ausgebaut und teilweise sehr tief eingeschnitten (z.B. be Kunow). Auch aufgrund der Einschnittstiefe häufiger Schichtenwasseraustritte und dadurch bedingte Böschungsabrutschungen und Eintrag von Erdstoffen. In Teilen stark rückstaubeeinflusst, aber auch Abschnitte mi Fließgeschehen und tlw. kiesiger Sohle. Gewässerrandstreifen fehlen auf dem gesamten Abschnitt beidseitig.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 4
11	Bewertung des Bestandes	,	5/
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der V	orflutansprüche
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss	strategien	
19	Herstellung der Durchgängigkeit und einer einer typgemäßen Abflussdynamik und Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen.		

1	WK:59124_522	Abschnitt-Nr.: BEE 03	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	7500 7500 Krams	
3		km von: 5+980	km bis: 8+600	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (AWB)		
6	Abschnittsbeschreibung: Tief eingeschnittener, vollständig gestreckter Graben im Trapezprofil. Graben ist sommertrocken, das Profil ist tlw. verfallend.			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-	stufig): 4	
11	Bewertung des Bestandes	•		
13	Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen			
14	Delecturan			
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien			
19			-chemischen Parameter negativen Trends	

1	WK : 591252_1008	Abschnitt-Nr.: HGV 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	38200 Vehin 38100
3		km von: 0+000	km bis: 2+970
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Graben mit großem Trapezprofil, linearer Verlauf innerhalb einer vermoorten Rinne (unterer Abschnitt, ehemaliger Karthane-Verlauf), die überwiegend als Grünland genutzt ist. Im Sommer vollständig rückgestaut durch mehrere Staue. In Teilabschnitten (hauptsächlich bei Vehlin) einseitig Ufergehölze als Saum vorhanden (Erle, Weide). In unbeschatteten Abschnitten starker Krautwuchs und Wasserlinsendecken. Auffallend viele Querungen (verrohrte Überfahrten) vorhanden.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	se (5-stufig):
11	Bewertung des Bestandes	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren		
	Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion		
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	 Isstratonion	
19			alisch-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 591252_1008	Abschnitt-Nr.: HGV 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	\$\times_{\text{500}} \text{Control } \text{200} 2
3		km von: 2+970	km bis: 7+470
	Referenzzustand / Leitbildtyp:	•	
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	WB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Graben im Trapezprofil mit intensiv landwirtschaftlich genutztem Umfeld und ohne Randstreifen. Es sind zahlreiche Staue vorhanden, aber auch einige Staue bereits rückgebaut und durch Sohlgleiten ersetzt. Auf längeren Abschnitten sind einseitig (Südseite) Ufergehölze vorhanden. Auf den unbeschatteten Abschnitten starker Krautwuchs und Wasserlinsendecken. Das Gewässer ist stark mit Nährstoffeinträgen belastet. Im obersten Teilabschnitt (ab km 6+200) auch verfallende Regelprofile. Das Profil ist tlw. durch Versandung eingeengt.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	tufig): 4
11	Bewertung des Bestandes	,	- J
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	Restriktionen geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion; Beachtung Schutzzone III der Wasserentnahme Göricke		
40			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs		shamisahan Danamata a a a Cara Tara I
19	Verbesserung der Gewässerstruktur r entgegen zu wirken.	nit dem Ziel im Bereich der physikalisch-	chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 5912522_1406	Abschnitt-Nr.: SAG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	\$\$\frac{4160}{4160}\$\$\$ Schönhagen \$\$\frac{300}{400}\$\$\$ Schönhagen \$\$\frac{300}{100}\$\$\$ Schönhagen
3		km von: 00+000	km bis:04+260
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		•
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	WB)	
6	fehlen vollständig und Ufergehölze s Wasserlinsendecken. Kurzer verrohrter		starker Krautwuchs und geschlossene s 2 + 200). Im obersten Abschnitt (ab km
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	tufig): 4
11	Bewertung des Bestandes	,	J/
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		r Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der E	Bewässerungsfunktion
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

1	WK : 591254_1009	Abschnitt-Nr.: SOE 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	37500 38,1 37500 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3
3		km von: 00+000	km bis: 02+640
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (AWB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil, im unteren Abschnitt im Wald verlaufend, im oberen Abschnitt mit landwirtschaftlich genutztem Umfeld, überwiegend in Grünlandnutzung. Randstreifen und Ufergehölze fehlen nahezu vollständig. Durch starke Besonnung und Nährstoffreichtum starker Krautwuchs.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	(5-stufig): 4
11	Bewertung des Bestandes	,	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässe p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	rung	
16	Restriktionen		
17		lt der Hochwasserschutzansprüche,	Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	sstrategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur	mit dem Ziel, mit dem Ziel, Minir	malhabitate (Trittsteine) für die biologischen neter negativen Trends entgegen zu wirken.

1	WK : 591258_1010	Abschnitt-Nr.: GAG 01	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	29700 20700 20700 20700 20700 20700 20700 20700 20700	
3		km von: 00+000	km bis: 01+800	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach o Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Ehemaliger Karthane-Verlauf, im Trapezprofil ausgebaut, tief eingeschnitten, vollständig in Stauhaltung (Sommer). Starke Wassertrübung durch org. Schwebstoffe. Unterhalb Wehr Plattenburg mit landwirtschaftlichem Umfeld (Acker und Grünland) überwiegend unbeschattet mit starkem Krautwuchs, oberhalb des Wehres bewaldetes Umfeld und Fischteichanlage mit breitem Übergangsbereich (Randstreifencharakter). Oberhalb des Wehres sehr breites Ausbauprofil.			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	tufig): 4	
11	Bewertung des Bestandes		J/	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	Hochwasserschutz Plattenburg, Wasserhaltung im Bereich der Teichanlage			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.			

1	WK : 591258_1010	Abschnitt-Nr.: GAG 02	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	Second Second
3		km von: 01+800	km bis: 04+070	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N'			
6	Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil in moorgeprägter Niederung in Grünlandnutzung (rechtsseitig) und Waldnutzung (linksseitig) in Stauhaltung. Gewässer hocheutroph mit Algenmassenentwicklung. Aufgrund der Teilbeschattung und vermutlich größeren Grabentiefe nur moderater Krautwuchs. Teilweise recht steilufrig (verfallende Profile?).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig):	5
11	Bewertung des Bestandes			
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)			
14	Belastungen			
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt Bewässerungsfunktion	der Hochwasserschutzansprüche, Erh	alt der Vorflutansprüche, Erhalt c	ler
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur r	mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) Prozesse zu unterstützen und im Bereich		

hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.	andwirtschaftlichem Umfeld. Weitgehe	km bis: 11+110 medkshof Stölkenplan Km bis: 11+110 med gehölzfreie Ufer und ohne Randstreifen. Sehr massenentwicklung. Teilabschnitte sind verrohrt.	
Bestand Kategorie: Künstlicher Wasserkörper Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil mit intensiv la hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.	(AWB) andwirtschaftlichem Umfeld. Weitgehe	end gehölzfreie Ufer und ohne Randstreifen. Sehr	
Bestand Kategorie: Künstlicher Wasserkörper Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil mit intensiv la hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.	andwirtschaftlichem Umfeld. Weitgehe		
Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil mit intensiv la hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.	andwirtschaftlichem Umfeld. Weitgehe		
Abschnittsbeschreibung: Graben mit Trapezprofil mit intensiv la hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.	andwirtschaftlichem Umfeld. Weitgehe		
Graben mit Trapezprofil mit intensiv la hohe Nährstoffeinträge zu vermuten Keine durchgängige Wasserführung.			
<u> </u>			
Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	se (5-stufig):	
Bewertung des Bestandes		- (o ottong)	
Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren			
Bauwerken unterbrochen			
Belastungen			
	erung		
Restriktionen			
geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion; Beachtung Schutzzone III des WW Glöwen			
Entwicklungsziele / Entwicklung	ısstrategien		
		alisch-chemischen Parameter negativen Trends	
	Zielerreichung Chemie: wahrscheinlic Zielerreichung Ökologie: unwahrschei Festgestellte Defizite in den Bereic Hydromorphologische Qualitätskomp Bauwerken unterbrochen Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewässe p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen geringe Flächenverfügbarkeit, Erhi Bewässerungsfunktion; Beachtung Sc Entwicklungsziele / Entwicklung Verbesserung der Gewässerstruktur	Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur. Bauwerken unterbrochen Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüch Bewässerungsfunktion; Beachtung Schutzzone III des WW Glöwen Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physik	

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Cederbach 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10
3		km von: 00+000	km bis: 04+360
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (NV		
6	Abschnittsbeschreibung:		
	Grabenartig ausgebauter, eingetiefter Gewässerabschnitt, Durch Unterhaltung hat sich ein Kastenprofil ausgebildet, das z.T. verfällt; Starker Kraut-Schilfwuchs auf der Sohle; Regelmäßig zu Rampen umgebaute Staubauwerke, die einen Wechsel von angestauten und fließenden Unterabschnitten bewirken; Durchgängiger Gewässerabschnitt, eklanter Mangel an beschattenden Gehölzen und Totholz. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).		
9	Gewässerstrukturgüte Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-stufig): 4		
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt Bewässerungsfunktion	der Hochwasserschutzansprüche, Erh	nalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss	strategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit		

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	2 5500 FM
3		km von: 04+360	km bis: 05+960
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N		
6	Abschnittsbeschreibung:		
	Grabenartig ausgebauter, eingetiefter Gewässerabschnitt, Durch Unterhaltung hat sich ein Kastenprofil ausgebildet, das z.T verfällt; Starker Kraut-Schilfwuchs auf der Sohle, Regelmäßig zu Rampen umgebaute Staubauwerke, die einen Wechsel vor angestauten und fließenden Unterabschnitten bewirken; durchgängiger Gewässerabschnitt, eklatanter Mangel an beschattenden Gehölzen und Totholz. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	stufia):
11	Bewertung des Bestandes	Baronoomika okarkargatoriadoo (o c	nang).
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Biologische Qualitätskomponenten Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)		
14	Belastungen		
15	p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau		
16	Restriktionen		
17		der Hochwasserschutzansprüche, Er	halt der Vorflutansprüche, Erhalt de
10	Enterial de la Contraction de	-turata mila m	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs		a) fin die bieleeieebeer bediketeer to
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine) für die biologischen Indikatorarten zu schaffen, punktuell eigendynamische Prozesse zu unterstützen und im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit		

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 03	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	GRUBE
3		km von: 05+960	km bis: 09+225
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N'		
6	Abschnittsbeschreibung:		
	Grabenartig ausgebauter, eingetiefter Gewässerabschnitt, Durch Unterhaltung hat sich ein Kastenprofil ausgebildet, das z.T. verfällt; Starker Kraut-Schilfwuchs auf der Sohle, Regelmäßig zu Rampen umgebaute Staubauwerke, die einen Wechsel von angestauten und fließenden Unterabschnitten bewirken; Durchgängiger Gewässerabschnitt, eklatanter Mangel an beschattenden Gehölzen und Totholz. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	tufia):
11	Bewertung des Bestandes	Danishon military and masso (e. s	tung).
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässer p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau	ung	
16	Restriktionen		
17		der Hochwasserschutzansprüche, Erl	halt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs:	strategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur r schaffen, punktuell eigendynamische F	nit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine Prozesse zu unterstützen und im Bereich	e) für die biologischen Indikatorarten zu n der physikalisch-chemischen Parameter ATURA 2000 und des Landeskonzeptes

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 04	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Vieseckrass Werzin
3		km von: 09+225	km bis: 11+140 km
	Referenzzustand / Leitbildtyp:	I .	
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N		
6	Abschnittsbeschreibung: Heterogener Gewässerabschnitt: Grabenartig ausgebaut und eingetieft mit beginnender Eigenstrukturierung der Ufer; Di Viesecker Mühle (Mühlteich, Damm, Mühlkanal, Umleitungsstrecke) dominiert den Gesamtcharakter des Gewässerabschnit Cederbach führt hier gegenüber des Mühlkanals nur wenig Wasser; Cederbach ist durch Staubauwerk an der Mühl unterbrochen; Umgehungsgerinne ist nur bedingt durchgängig, Sedimentologische Durchgängigkeit ist nicht gegeber Dennoch ist das Gewässer in Teilen gut beschattet und weist in der Umleitungsstrecke z.T. naturnahe Sohlstrukturen au (Kiesbänke). Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	rufia):
11	Bewertung des Bestandes		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehrere Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor aller Staubewirtschaftung) Physikalisch-chemische Qualitätskomponenten: Allgemeine Bedingungen in nicht guten Zustand		
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p31: Wasserentnahmen - für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht (inklusive Fischfarmen) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der	Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der V	/orflutansprüche
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
19	Herstellung der Durchgängigkeit, Verbe und zu unterstützen und im Bereich	sserung der Gewässerstruktur mit dem Zie der physikalisch-chemischen Parameter JRA 2000 und des Landeskonzeptes Durch	negativen Trends entgegen zu wirken,

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 05	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Baiz 15000 1	
3		km von: 11+140	km bis: 18+550	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		1	
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach d Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Meist grabenartig ausgebauter Gewässerabschnitt in meist naturnahem, dörflichem Gewässerumfeld mit Wald, (Feucht-)Wiesen und Ackerflächen; Vielfältige, im Vergleich zu unterstrom relativ naturnahe Sohlstrukturen die jedoch anthropogen bedingt sind (z.B. Kiesschüttungen), Im Oberlauf starke Eintiefung durch Begradigung; Durchgängigkeit unterbrochen am Stau Hoppenrade (Teich im Hauptschluss) Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-si	tufig): 3	
11	Bewertung des Bestandes	<u> </u>	<i>J</i> /	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehrerer Bauwerken unterbrochen.			
14	Belastungen			
15	p1: Punktquellen p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p41 Wasserentnahmen - sonstige Entnahmen: Teiche in Haupt- und Nebenschluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen) p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Herstellung der Durchgängigkeit und einer typgemäßen Abflussdynamik, Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel, langfristig den göZ zu erreichen, Berücksichtigung der Belange von NATURA 2000 und des Landeskonzeptes Durchgängigkeit			

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 06	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	\$0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3		km von: 18+550	km bis: 22+700	3 3 800
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (NV			
6	Abschnittsbeschreibung: Meist grabenartig ausgebauter Gewässerabschnitt in meist naturnahem Gewässerumfeld mit Wald, (Feucht-)Wiesen und Ackerflächen; Kastenprofil durch Unterhaltung; Vielfältige, im Vergleich zum Unterlauf relativ naturnahe Sohlstrukturen die jedoch anthropogen bedingt sind (z.B. Kiesschüttungen), Starke Eintiefung durch Begradigung; Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Cederbach (FFH-Nr.583).			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig):	4
11	Bewertung des Bestandes	,	- 5/	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich			
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten			
14	Belastungen			
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau			
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss	strategien		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur n schaffen, punktuell eigendynamische F	nit dem Ziel, Minimalhabitate (Trittsteine Prozesse zu unterstützen und im Bereich n, Berücksichtigung der Belange von N.	der physikalisch-chemischen Para	ameter

1	WK : 59126_524	Abschnitt-Nr.: CEB 07	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	endorf 6832 25000 2550000 2550000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 2550000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 255000 2550000 255000 255000 255000 2550000 2550000 2550000 2550000 2550000 25500000000	
3		km von: 22+700	km bis: 23+300	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach (Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N			
6	Abschnittsbeschreibung: Grabenartig ausgebauter, eingetiefter Gewässerabschnitt, in weitem, von Entwässerungsgräben durchzogenem Muldental; Gewässercharakter stark verfremdet; Kein holziger Bewuchs, kein Totholz; Drei Staubauwerke stören die Durchgängigkeit und das hydrologische Regime; Durchgängigkeit ist nicht gegeben.			
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-	stufig): 5	
11	Bewertung des Bestandes	-		
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: wahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren			
		es Hydrologisches Regime und ur		
14	Belastungen			
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässe p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	rung		
16	Restriktionen			
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhal Bewässerungsfunktion	t der Hochwasserschutzansprüche, E	rhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der	
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien		
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.			

	WK : 59126_525	Abschnitt-Nr.: CEB 08	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Brunken agr
3		km von: 23+300	km bis: 25+290
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		·
1	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörpe	r (AWB)	
6			ch in dörflich strukturrierten Umfeld, Unterhalb tzfläche; Kläranlage leitet bei 24+700 ein
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufig):
1	Bewertung des Bestandes	,	
	Zielerreichung Chemie: wahrscheinl Zielerreichung Ökologie: unklar	on .	
3	Festgestellte Defizite in den Bere Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
13 14	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p8: Punktquellen - durch kommunale in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewäs	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur, e Kläranlagen	Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren chluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen)
5	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p8: Punktquellen - durch kommunale in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewäs p41 Wasserentnahmen - sonstige E p57: Gewässerausbau	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur, e Kläranlagen	
5	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p8: Punktquellen - durch kommunale in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewäs p41 Wasserentnahmen - sonstige E p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur, e Kläranlagen sserung ntnahmen: Teiche in Haupt- und Nebens	
	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p8: Punktquellen - durch kommunale in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewäs p41 Wasserentnahmen - sonstige E p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen geringe Flächenverfügbarkeit, Er	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur, e Kläranlagen eserung ntnahmen: Teiche in Haupt- und Nebens halt der Hochwasserschutzansprüche	chluss (Sonstige oder aufgelassene Nutzungen)

1	WK : 591266_1012	Abschnitt-Nr.: GBG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	S Werzin Viesecke KI
3		km von: 00+000	km bis: 03+050
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	.WB)	
6	Abschnittsbeschreibung:		
			ng; Sohlstrukturen z.T. naturnah; Durch rchgängigkeit und im Unterlauf naturnahes
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	stufig): 3
11	Bewertung des Bestandes	-	
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen ı	tschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerun	g, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhal Bewässerungsfunktion	t der Hochwasserschutzansprüche, E	halt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs		
19	mit dem Ziel, eigendynamische Proze Parameter negativen Trends entgegen	sse zu initiieren und zu unterstützen und	gigkeit, Verbesserung der Gewässerstruktur d im Bereich der physikalisch-chemischen Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich

1	WK : 591266_1012	Abschnitt-Nr.: GBG 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Neir James Reput Day
3		km von: 03+050	km bis: 07+770
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6			endynamik nicht erkennbar; Auf mehrere hundert gesichert; Insgesamt wenig naturnah; Oberster
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufig):
11	Bewertung des Bestandes		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Relastungen		
15	p1: Punktquellen p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		der Hochwasserschutzansprüche, Erha	alt der Vorflutansprüche; Beachtung Schutzzone
18	Entwicklungsziele / Entwicklungsziele /	gsstrategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		alisch-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 591268_1013	Abschnitt-Nr.: PLG 01	Datum: Juni 2013	
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Back Back Back Back Back Back Back Back	
3		km von: 00+000	km bis: 01+500	
	Referenzzustand / Leitbildtyp:			
4	Bestand			
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörpe	r (AWB)		
6		Durch Staubauwerk Rückstau und kaur	iumung) mit höchstens kleineren Ansätzen von n Fließbewegung; Eklatanter Mangel an	
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufig):	
11	Bewertung des Bestandes	,	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich			
10	Festgestellte Defizite in den Bere Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren	
14	Belastungen			
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke			
16	Restriktionen			
17		t der Hochwasserschutzansprüche, Erha	alt der Bewäggerungefunktion	
	geringe i lachenverrugbarkert, Ernan	tuer Hoonwasserschutzanspruche, Eine	ait der Dewasserungsfunktion	
18	Entwicklungsziele / Entwicklur	igsstrategien		
19			alisch-chemischen Parameter negativen Trends	

1	WK : 591268_1013	Abschnitt-Nr.: PLG 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	500 C 500 P 100 P
3		km von: 01+500	km bis: 03+780
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Grundräumung) mit höchstens kleine	rohrt; Grabenartiger Gewässerabschnitt ren Ansätzen von Eigenstrukturierung; n beschattenden Gehölzen und Totholz	Durch Staubauwerk Rückstau und kaum
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufia): 5
11	Bewertung des Bestandes	,	· · · · · · ·
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Berei Hydromorphologische Qualitätskomp Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p32: Wasserentnahmen - für Bewäss p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	serung	
16	Restriktionen		
17		der Hochwasserschutzansprüche, Erha	alt der Bewässerungsfunktion
18	Entwicklungeriele / Entwicklung	gestratonion	
19	Verhasserung der Gewässerstruktur		alisch-chemischen Parameter negativen Trends
. 10	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

1	WK : 591268_1013	Abschnitt-Nr.: PLG 03	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	P.G. 03 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
3		km von: 03+780	km bis: 07+300
4	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
	Bestand	/A1A/D\	
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Beschreibung: Überwiegend begradigtes, tiefes Regelprofil; Sohle überwiegend unnatürlich, wenig bis nicht strukturiert Überwiegend landwirtschaftliche Nutzung ohne ausreichende Gewässerrandstreifen; Abtrennung des Oberlaufs durch Aufschüttung eines Dammes in Abschnitt 07+300, Oberlauf seit mehreren Jahren trockengefallen		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5	5-stufig): 3
11	Bewertung des Bestandes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
12	Einstufung des ökologischen Zust Zielerreichung Chemie: wahrscheinlic Zielerreichung Ökologie: unwahrsche	h inlich	
13	Festgestellte Defizite in den Berei Hydromorphologische Qualitätskomp Bauwerken unterbrochen		urchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		alt der Hochwasserschutzansprüche,	Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	ısstrategien	
19			ch-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 5912682_1407	Abschnitt-Nr.: WEL 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Skietzke Neu Schrepkow
3		km von: 00+000	km bis: 05+195
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	NB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Oberhalb der B5 stark eingetiefter, begradigter und strukturloser landwirtschaftlicher Vorfluter mit verfallender Regelprofilierung und stark bewachsener Sohle, Mangel an beschattenden Gehölzen und Totholz; In Ortslage Kletzke mäßig-moderat strukturreicher Graben mit abschnittsweise strukturreicher Ausprägung; über 300m verrohrt, Nicht durchgängig; Insgesamt viele Bauwerke und Einleitungen, eingebrachtes Hartsubstrat gegen Tiefenerosion, z.T. aber auch Feinkiesbände (Herkunft unklar), im gesamten Verlauf abschnittsweise Uferrutschungen und Mutterboden auf der Sohle Sowohl im Sinne der klassischen als auch der ökologisch ausgerichteten Gewässerunterhaltung sanierungsbedürftig		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-s	stufia):
11	Bewertung des Bestandes	Baronoonnika Gaarkargatoriaasso (o k	stang).
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unklar Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren		
	Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p1: Punktquellen p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der	Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der	Vorflutansprüche
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	stratogian	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mentgegen zu wirken.		-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 5912694_1408	Abschnitt-Nr.: SKG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Buschhorhing
3		km von: 00+000	km bis: 01+800
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (I		
6	Abschnittsbeschreibung:		
	Grabenartiger, mäßig eingetiefter Gew Unbeschattet; Mit Krautiger Sohle	ässerabschnitt innerhalb von landwirts	chaftlicher Nutzfläche; Staureguliert;
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	e (5-stufig): 5
11	Bewertung des Bestandes		
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unklar Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Hydrologisches Regime und unnatürliches Fließverhalten (vor allem Staubewirtschaftung)		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässe p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	erung	
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt de	er Hochwasserschutzansprüche, Erha	lt der Bewässerungsfunktion
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs		
19	Verbesserung der Gewässerstruktur entgegen zu wirken. Einbringung von N		alisch-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 5912694_1409	Abschnitt-Nr.: SKG 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	R öhr wer Zernikow
3		km von: 01+800	km bis: 06+905
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A	NB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Stark eingetiefter Graben mit Ansätzen von Eigendynamik, jedoch schwach ausgeprägt; Rd. 1 km trocken; Abschnitte 02+200 – 03+200: Ursprüngliches Gewässer ist trockengefallen, Gewässer ist in diesen Abschnitten verrohrt und nimmt anderen Verlauf; Teilweise starke Eutrophierung; Abtrennung des Oberlaufs durch Aufschüttung eines Dammes in Abschnitt 06+600, Oberlauf seit mehreren Jahren trockengefallen und zugewachsen.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 4
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen:		
	Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion		
18	Entwicklungsziele / Entwicklungs	etratogian	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mentgegen zu wirken.	it dem Ziel im Bereich der physikalisch-c	hemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 591272_1014	Abschnitt-Nr.: WWG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	SIGRÖN 21/2 2 20 000 000 000 000 000 000 000 000
3		km von: 00+000	km bis: 01+830
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand	T' () I	
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach de Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (N		
6	Abschnittsbeschreibung: Stark eingetiefter, naturferner Graben; naturnahes Gewässerumfeld.	Gestörtes hydrologisches Regime durch	ո Stau oberhalb, Abflussdefizit sichtbar;
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	ufig): 4
11	Bewertung des Bestandes		
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren		
	Bauwerken unterbrochen, Gestörtes Staubewirtschaftung)		
14	Belastungen		
15	p20: Diffuse Quellen - über Drainagen und tiefe Grundwasserleiter p21: Diffuse Quellen - aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten (durch Versickerung, Erosion, Ableitung, Drainagen, Änderung in der Bewirtschaftung, Aufforstung) p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau		
16	Restriktionen		
17	Erhalt der Vorflutansprüche		
18			
19	Entwicklungsziele / Entwicklungss Entwicklung eines typgemäßen (14, S innerhalb eines Gewässerentwicklungsk	Subtyp mit organischer Teilprägung) Gew	rässers im guten ökologischen Zustand

1	WK : 591272_1014	Abschnitt-Nr.: WWG 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	KARTHAN 5000 0
3		km von: 01+830	km bis: 03+695
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Gewässertyp 14: sandgeprägter Bach Kategorie: Natürlicher Wasserkörper (l		
6		ngsgräben durch Rohrdurchlässe ange	turlos; Durchgängigkeit durch zwei Wehre bunden;
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	(5-stufig): 5
11	Bewertung des Bestandes		
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereic Hydromorphologische Qualitätskompo Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p31: Wasserentnahmen - für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Fischzucht (inklusive Fischfarmen) p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p49: Abflussregulierung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erha Bewässerungsfunktion	lt der Hochwasserschutzansprüche,	Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	sstratonion	
19			isch-chemischen Parameter negativen Trends

1	WK : 59128_526	Abschnitt-Nr.: QAG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	1200 CAP 333 0000 LGG 011 0000 LGG 332 0000 LGG 332 00
3		km von: 00+000	km bis: 06+567
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Künstlicher, gestreckter und eingetiefter Graben innerhalb von landwirtschaftlicher Nutzfläche; Nach unterstrom mit großer Breite; Zahlreiche Staubauwerke und Überfahrten; Uferbereich meist ohne ausreichendem GRS, von stat. km 02+500 – 03+100 in Altgewässerrelikt verlaufend; Eklatanter Mangel an Totholz und besonderen Gewässerstrukturen.		
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklas	se (5-stufig):
11	Bewertung des Bestandes	<u> </u>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen:		
	Bauwerken unterbrochen	onenten: Verarmte Gewasserstruktu	ır, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewäss p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	serung	
16	Restriktionen		
17		alt der Hochwasserschutzansprüc	he, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	gsstrategien	
19	Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

	WK : 591286_1015	Abschnitt-Nr.: LGG 01	Datum: Juni 2013
	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	B 120 20 500 500 200 200 200 200 200 200 20
		km von: 00+000	km bis: 02+310
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
	Bestand		
	Kategorie: Künstlicher Wasserkörpe	r (AWB)	
	Abschnittsbeschreibung:		
			gigkeit; Sohle überwiegend unnatürlich, nicht fen; Eklatanter Mangel an beschattenden
	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	e (5-stufig):
1	Bewertung des Bestandes		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Zielerreichung Chemie: wahrscheinl Zielerreichung Ökologie: unwahrsch	einlich	
3			Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
4	Hydromorphologische Qualitätskom	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur,	Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
5	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewär p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	ponenten: Verarmte Gewässerstruktur,	Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
4 5	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewär p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen	sponenten: Verarmte Gewässerstruktur,	Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren e, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
113 114 115 116 117	Hydromorphologische Qualitätskom Bauwerken unterbrochen Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewärp57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke Restriktionen geringe Flächenverfügbarkeit, Ei	sserung halt der Hochwasserschutzansprüche	

1	WK : 591286_1015	Abschnitt-Nr.: LGG 02	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	273 - 22 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 -
3		km von: 02+310	km bis: 05+630
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	r (AWB)	
6		rrohrungsstrecke eingetiefter und begrad eschattet; Nicht durchgängig durch Verro	digter Graben mit überwiegend unnatürlicher, ohrung.
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklasse	e (5-stufig): 5
11	Bewertung des Bestandes	, , ,	3/
13	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17	geringe Flächenverfügbarkeit, Erhalt der Hochwasserschutzansprüche, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der Bewässerungsfunktion		
18	Entwicklungsziele / Entwicklun	gsstrategien	
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

1	WK : 591296_1016	Abschnitt-Nr.: LUE 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	KAMPEHL SCHARLEUK
3		km von: 00+000	km bis: 01+660
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		·
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Die übergebene Gewässergeometrie das Waldgebiet; der Gewässerlauf ur	st ohne besondere Gewässerstrukturen konnte im Gelände nicht bestätigt werd nd die Vorflut entspricht dem Graben III/ tspflichtiger Wasserkörper insgesamt zu	den, der Grabenverlauf verläuft nicht nordwärts in /9;
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufig): 5
11	Bewertung des Bestandes	-	
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen:		
	Biologische Qualitätskomponenten		, Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17		nalt der Hochwasserschutzansprüche	e, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	nsstrategien	
19	Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Verbesserung der Gewässerstruktur mit dem Ziel im Bereich der physikalisch-chemischen Parameter negativen Trends entgegen zu wirken.		

Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	Sides States Libert
	km von: 01+660	km bis: 06+140
Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (A'	NB)	
Abschnittsbeschreibung: Der Gewässerabschnitt ist als Gerinnerelikt im Gelände abschnittsweise zu erkennen, jedoch seit langem trocken und nicht als Fließgewässer anzusprechen; Weiterhin wurde das trockene Gerinne mehrfach gekammert, um Vorflut zu unterbinden; Eine Vorflut zu LUE 01 ist aktuell nicht zu erkennen; Geometrie aus der Planung nehmen; Ggfs. ist auch die Meldung als berichtspflichtiger Wasserkörper insgesamt zu korrigieren.		
Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt, Strukturgüteklasse (5-si	tufia): 4
	3 ,	- J
Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
Belastungen		
p57: Gewässerausbau		
Restriktionen		
-		
Entwicklungsziele / Entwicklungs	strategien	
Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Eine Darstellung der parameterbezogenen Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien bleibt vorerst – bis zur endgültigen Bestimmung der Ausprägung des göP - offen. Hier können sich aus der Beteiligung des PAG noch Änderungen bzgl. der nur vorläufig skizzierten Bewirtschaftungsziele ergeben.		
	Referenzzustand / Leitbildtyp: Bestand Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (Al Abschnittsbeschreibung: Der Gewässerabschnitt ist als Gerinnere als Fließgewässer anzusprechen; Weite Eine Vorflut zu LUE 01 ist aktuell nicht z Ggfs. ist auch die Meldung als berichtsp Gewässerstrukturgüte Bewertung des Bestandes Einstufung des ökologischen Zustan Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereiche Hydromorphologische Qualitätskompone Belastungen p57: Gewässerausbau Restriktionen - Entwicklungsziele / Entwicklungss Eine Darstellung der parameterbezoge Bestimmung der Ausprägung des göP -	Referenzzustand / Leitbildtyp: Bestand Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (AWB) Abschnittsbeschreibung: Der Gewässerabschnitt ist als Gerinnerelikt im Gelände abschnittsweise zu erkennals Fließgewässer anzusprechen; Weiterhin wurde das trockene Gerinne mehrfach Eine Vorflut zu LUE 01 ist aktuell nicht zu erkennen; Geometrie aus der Planung ne Ggfs. ist auch die Meldung als berichtspflichtiger Wasserkörper insgesamt zu korrig Gewässerstrukturgüte Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-si Bewertung des Bestandes Einstufung des Ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Verarmte Gewässerstruktur Belastungen p57: Gewässerausbau Restriktionen - Entwicklungsziele / Entwicklungsstrategien Eine Darstellung der parameterbezogenen Entwicklungsziele / Entwicklungsstrate Bestimmung der Ausprägung des göP - offen. Hier können sich aus der Beteiligung

1	WK : 591296_1016	Abschnitt-Nr.: LUE 03	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	SG Jackel
3		km von: 06+140	km bis: 10+800
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand		
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper (Al	NB)	
6	Abschnittsbeschreibung: Altes System aus Entwässerungsgräben mit meist breitem Kastenprofil bzw. unterschiedlicher Verzahnung mit dem (feuchten) Gewässerumfeld; Teilweise aber auch als Graben in trockenem Wald. Die übergebenem Geometrien und Vorflutverhältnisse sind nicht korrekt bzw. z.T. auch unklar; Wahrscheinlich ist eine Vorflut vom Jackel in südöstlicher Richtung zum Forsthaus Karthan bzw. im Jahresverlauf wechselnde Vorflutrichtungen; Die dargestellte Ausleitung aus der Karthane ist jedoch in jedem Fall falsch; Der Gewässerabschnitt wird über die Ausleitung des Riedgrabens oberhalb des Wehres Forsthaus Karthan beschickt, bzw. der dortige Einstau hält den Wasserspiegel im Gewässerabschnitt und damit teilweise den Grundwasserspiegel im Jackel und den angrenzenden Wald- und Wiesenflächen; Die Vorflut in den Gewässerabschnitt LUE 02 ist zweifelhaft und durch wahrscheinlich naturschutzfachlich Maßnahmen (Bohlenstau, Querriegel) unterbunden. Eine Korrektur der Gewässergeometrien ist von stat. km 09+070 – 10+200 und von stat. km 10+365 bis zur Ausleitung notwendig; Ggfs. ist auch die Meldung als berichtspflichtiger Wasserkörper insgesamt zu korrigieren. Der Planungsabschnitt hat Anteile an dem FFH-Gebiet Karthane (FFH-Nr.351) und Jackel (FFH-Nr. 159)		
9	Gewässerstrukturgüte Bewertung des Bestandes	Durchschnitt. Strukturgüteklasse (5-st	tufig): 2
12	Einstufung des ökologischen Zustands gem. C-Bericht: Zielerreichung Chemie: wahrscheinlich Zielerreichung Ökologie: unwahrscheinlich		
13	Festgestellte Defizite in den Bereichen: Hydromorphologische Qualitätskomponenten: Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren Bauwerken unterbrochen		mehreren Bauwerken unterbrochen
14 15	Belastungen p32: Wasserentnahmen - für Bewässerung p72: Staubauwerke		
16	Restriktionen		
17			
18	Entwicklungsziele / Entwicklungss		
19	Verbesserung des Wasserhaushalts im		

1	WK : 591298_1017	Abschnitt-Nr.: GRG 01	Datum: Juni 2013
2	Begrenzung des Abschnitts	Kartenausschnitt:	ERGE
3		km von: 00+000	km bis: 01+200
	Referenzzustand / Leitbildtyp:		
4	Bestand	(1117)	
5	Kategorie: Künstlicher Wasserkörper	(AWB)	
6	Mangel an beschattenden Gehölzen u		sreichenden GRS und unbeschattet, Eklatanter
9	Gewässerstrukturgüte	Durchschnitt. Strukturgüteklass	e (5-stufig):
11	Bewertung des Bestandes	•	
12	Einstufung des ökologischen Zust Zielerreichung Chemie: wahrscheinlic Zielerreichung Ökologie: unklar		
13	Festgestellte Defizite in den Berei Hydromorphologische Qualitätskomp Bauwerken unterbrochen		Durchwanderbarkeit an einem oder mehreren
14	Belastungen		
15	p32: Wasserentnahmen - für Bewäss p57: Gewässerausbau p72: Staubauwerke	serung	
16	Restriktionen		
17		alt der Hochwasserschutzansprüche	e, Erhalt der Vorflutansprüche, Erhalt der
18	Entwicklungsziele / Entwicklung	usstrategien	
19			alisch-chemischen Parameter negativen Trends