


Abschnittsblatt	Abschnitt 59142_P01	Wasserkörpernummer	59142_527	Foto	Karte
Gewässername:	Sude				
Stationierung:	Km 0 (Mündung in die Stepenitz, in Telschow) bis km 0,97 (Mündung der Baeck in die Sude, östlich Telschow)				
LAWA – Typ (gem. C-Bericht):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
LAWA - Typ (Vorschlag):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
Kategorie (gem. C-Bericht):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	Erheblich verändert:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Kategorie (Vorschlag):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	(region. Vorranggewässer)	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Zielerreichung Ökologie (gem. C-Bericht):	wahrscheinlich				
Beschreibung:	Mündung in die Stepenitz innerhalb des Naturschutzgebietes Stepenitz, stark schwingender Verlauf durch eine lichte Waldfläche mit Standorttypischen Gehölzen, mit Erlen als Lebendverbau, sehr naturnah, viel Totholz im Wasser				



	Biologische Qualitätskomponente (BI)		Wasserhaushalt (HZK)		Strukturgüte. (SGK)		Durchgängigkeit (DGK)		Physikalisch-Chemische Qualitätskomp.(PC)		Spezifisch-Chemische Qualitätskomp. (SC)		Chemischer Zustand (CH)	
Bewertung Bestand (laut Neubewertung der Wasserkörper)	-		2		1		durchgängig		U		2		2	
Bewertung Defizitanalyse	-		0		+1		0		-		0		0	
Defizitnummer und -beschreibung	MP	U	Abflusszustandsklasse	+1	Strukturgüte überwiegend 0				Salz	U	Prioritäre Stoffe: Überschreitung	0	Überschreiten der Umweltqualitätsnormen	0
	PP		Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse	-1	Klassen Defizit				BSB5	U	UQN			
	PB	U	Verbindung zu Grundwasserkörpern unterbrochen??		Mittelwert 1,0				TP	U	TBT	U		
	MZB	U	Verbindung zu Aue unterbrochen								Nitrat	U		
	Fi	U									Schwermetalle	0		
	Andere	U									Pestizide	0		
											Industrielle-Schadstoffe	0		
											Andere	0		
Defizitstationierung (von bis)														
Belastungen, Bemerkung	Vorkommen des Edelkrebses und Unio Crassus				FGSK									
					GK1	100%								
langfristige Entwicklungsbeschränkungen)														
mittelfristige Entwicklungsbeschränkungen)														
Entwicklungszielnummer und -beschreibung Entwicklungszielkürzel nach Qualitätskomponente			Zustand mindestens erhalten		Zustand mindestens erhalten		Zustand mindestens erhalten							
Einstufung des Wasserkörpers:	unbefriedigender ökologischer Zustand											guter Zustand		
Schutzgut bei erheblich verändertem / künstlichem Wasserkörper														
Schutzgut Bemerkung	Schutzstatus: SPA Agrarlandschaft Prignitz-Stepenitz DE 2738-421, NSG Stepenitz; FFH-Gebiet DE 2738-302 "Stepenitz"													
Begründung für Ausweisung als erheblich verändert / künstlich														
Bewirtschaftungsziel	guter ökologischer Zustand											guter Zustand		
Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel (nur bei 3 oder 5)														

Abschnittsblatt	Abschnitt 59142_P02	Wasserkörpernummer	59142_527	Foto	Karte
Gewässername:	Sude				
Stationierung:	Km 0,97 (Mündung der Baeck in die Sude, östlich Telschow) bis km 3,32 (Mündung Abzugsgraben Grabow in die Sude)				
LAWA – Typ (gem. C-Bericht):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
LAWA - Typ (Vorschlag):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
Kategorie (gem. C-Bericht):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	Erheblich verändert: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Kategorie (Vorschlag):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	(region. Vorranggewässer) ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Zielerreichung Ökologie (gem. C-Bericht): wahrscheinlich					
Beschreibung: Begradigter Abschnitt ab Mündung der Baeck, künstlich eingetieft, ohne Uferrandstreifen, beidseitig landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker und Grünland, teilweise bis BOK), Beginn des Abschnittes bis km 1,4 einseitig durch Uferrandstreifen mit Gehölzen beschattet danach nur Punktuell durch Standorttypische Gehölzsorten					

	Biologische Qualitätskomponente (BI)		Wasserhaushalt (HZK)		Strukturwerte. (SGK)		Durchgängigkeit (DGK)		Physikalisch-Chemische Qualitätskomp.(PC)		Spezifisch-Chemische Qualitätskomp. (SC)		Chemischer Zustand (CH)	
Bewertung Bestand (laut Neubewertung der Wasserkörper)	-		2		4		eingeschränkt		U		2		2	
Bewertung Defizitanalyse	-		0		-2		-1		-		0		0	
Defizitnummer und -beschreibung	MP PP PB MZB Fi Andere	U U U U U	Abflusszustands-klasse Fließgeschwindigkeits-Zustandsklasse <i>Verbindung zu Grundwasserkörpern unterbrochen??</i> Verbindung zu Aue unterbrochen	+1 -1	Strukturwerte überwiegend 2 Klassen Defizit Sohle Ufer Land Mittelwert 4,25	-3 -2 -1			Salz BSB5 TP	U U U	Prioritäre Stoffe: Überschreitung UQN TBT Nitrat Schwermetalle Pestizide Industrielle-Schadstoffe Andere	0 U U 0 0 0 0	Überschreiten der Umweltqualitätsnormen	0
Defizitstationierung (von bis)							B03 km 2,5 B06 km 3,4							
Belastungen, Bemerkung	D01 Feinsedimenteintrag, fehlende Habitatstrukturen				D02 FGSK GK4 66,7% GK5 29,2% GK3 4,2%			D03 Steinschüttung B03 (MZB)						
langfristige Entwicklungsbeschränkungen)														
mittelfristige Entwicklungsbeschränkungen)					EB01 Landwirtschaft (Grünland)									
Entwicklungszielnummer und -beschreibung Entwicklungszielkürzel nach Qualitätskomponente			Zustand mindestens erhalten		EZ02 Verbesserung der Gewässerstruktur			EZ03 Durchgängigkeit sicherstellen						
Einstufung des Wasserkörpers:	unbefriedigender ökologischer Zustand											guter Zustand		
Schutzgut bei erheblich verändertem / künstlichem Wasserkörper														
Schutzgut Bemerkung	Schutzstatus: NSG Stepenitz; FFH-Gebiet DE 2738-302 "Stepenitz" bis km 0,5													
Begründung für Ausweisung als erheblich verändert / künstlich														
Bewirtschaftungsziel	guter ökologischer Zustand											guter Zustand		
Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel (nur bei 3 oder 5)														

Abschnittsblatt	Abschnitt 59142_P03	Wasserkörpernummer	59142_527	Foto	Karte
Gewässername:	Sude				
Stationierung:	Km 3,32 (Mündung Abzugsgraben Grabow in die Sude) bis km 6,30 (Verrohrung Lindenstraße, nordwestlich Frehne)				
LAWA – Typ (gem. C-Bericht):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
LAWA - Typ (Vorschlag):	14 - sandgeprägte Tieflandbäche				
Kategorie (gem. C-Bericht):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	Erheblich verändert: ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Kategorie (Vorschlag):	natürlich <input checked="" type="checkbox"/>	künstlich <input type="checkbox"/>	(region. Vorranggewässer) ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Zielerreichung Ökologie (gem. C-Bericht): wahrscheinlich					
Beschreibung: Abschnitt beginnt nach der Mündung des Abzugsgraben Grabow mit einem Wehr und Rohrdurchlass, sehr stark eingetieft mit Algen-Teppich überzogen, beidseitige Grünlandnutzung (teilweise intensiv genutzt oder beweidet) bis BOK, Verlauf meist ohne Beschattung -punktuell mit standorttypischen Gehölzen, fehlende Breiten- und Tiefenvarianz, keine besonderen Strukturen an Sohle, Lauf und Ufer					

	Biologische Qualitätskomponente (BI)		Wasserhaushalt (HZK)		Strukturgüte. (SGK)		Durchgängigkeit (DGK)		Physikalisch-Chemische Qualitätskomp.(PC)		Spezifisch-Chemische Qualitätskomp. (SC)		Chemischer Zustand (CH)	
Bewertung Bestand (laut Neubewertung der Wasserkörper)	-		3		4		nicht durchgängig		U		2		2	
Bewertung Defizitanalyse	-		-1		-2		-2		-		0		0	
Defizitnummer und -beschreibung	MP PP PB MZB Fi Andere	U U U U U	Abflusszustands- klasse +1 Fließgeschwindigkeits- Zustandsklasse -2 <i>Verbindung zu Grundwasserkörpern unterbrochen??</i> Verbindung zu Aue unterbrochen		Strukturgüte überwiegend 2 Klassen Defizit Sohle Ufer Land -2 -2 -1 Mittelwert 3,93				Salz BSB5 TP U U U		Prioritäre Stoffe: Überschreitung UQN TBT Nitrat Schwermetalle Pestizide Industrielle-Schadstoffe Andere 0 U U 0 0 0 0		Überschreiten der Umweltqualitätsnormen 0	
Defizitstationierung (von bis)							B11 Km 3,3 B14 km 5,5 B18 km 6,2 B20-B22 km 6,3							
Belastungen, Bemerkung	D01 Feinsedimenteintrag, fehlende Habitatstrukturen		D0 2 geringe Fließgeschwindigkeit		D03 FGSK GK4 92,9% GK3 7,1%		D04 Stau B11,B14,B18 (MZB, Fische) Durchlass B20-21 (MZB)							
langfristige Entwicklungsbeschränkungen)														
mittelfristige Entwicklungsbeschränkungen					EB01 Landwirtschaft (Grünland)									
Entwicklungszielnummer und -beschreibung Entwicklungszielkürzel nach Qualitätskomponente			EZ 02 Verbesserung der Fließgeschwindigkeit		EZ03 Verbesserung der Gewässerstruktur		EZ04 Durchgängigkeit sicherstellen							
Einstufung des Wasserkörpers:	unbefriedigender ökologischer Zustand											guter Zustand		
Schutzgut bei erheblich verändertem / künstlichem Wasserkörper														
Schutzgut Bemerkung														
Begründung für Ausweisung als erheblich verändert / künstlich														
Bewirtschaftungsziel	guter ökologischer Zustand											guter Zustand		
Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel (nur bei 3 oder 5)														

Abschnittsblatt	Abschnitt 59142_P04	Wasserkörpernummer	59142_528	Foto	Karte
Gewässername:	Sude				
Stationierung:	Km 6,30 (Verrohrung Lindenstraße, nordwestlich Frehne) bis km 8,71 (Ende Verrohrung, nordöstlich Frehne)				
LAWA – Typ (gem. C-Bericht):	99 – künstliches Gewässer				
LAWA - Typ (Vorschlag):	99 – künstliches Gewässer (Potenzialbewertung: Typ 14 - sandgeprägter Tieflandbach)				
Kategorie (gem. C-Bericht):	natürlich <input type="checkbox"/>	künstlich <input checked="" type="checkbox"/>	Erheblich verändert ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Kategorie (Vorschlag):	natürlich <input type="checkbox"/>	künstlich <input checked="" type="checkbox"/>	(region. Vorranggewässer) ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Zielerreichung Ökologie (gem. C-Bericht): unwahrscheinlich					
Beschreibung: künstlich verlängerter Oberlauf ab Lindenstraße komplett verrohrt unter landwirtschaftlicher Nutzfläche					

	Biologische Qualitätskomponente (BI)		Wasserhaushalt (HZK)		Strukturgüte. (SGK)		Durchgängigkeit (DGK)		Physikalisch-Chemische Qualitätskomp.(PC)		Spezifisch-Chemische Qualitätskomp. (SC)		Chemischer Zustand (CH)		
Bewertung Bestand (laut Neubewertung der Wasserkörper)	U		nicht klassifizierbar		5		durchgängig		U		2		2		
Bewertung Defizitanalyse	-		-		-3		-2		-		0		0		
Defizitnummer und -beschreibung	MP	U	Abfluss- und Aflusssdynamik stark verändert <i>Verbindung zu Grundwasserkörpern unterbrochen??</i> Verbindung zu Aue unterbrochen		Strukturgüte	überwiegend 3 Klassen Defizit				Salz	U	Prioritäre Stoffe: Überschreitung 0 UQN TBT U Nitrat U Schwermetalle 0 Pestizide 0 Industrielle-Schadstoffe 0 Andere 0	Überschreiten der Umweltqualitätsnormen	0	
	PP	U			Sohle					-3	BSB5				U
	PB	U			Ufer					-3	TP				U
	MZB	U			Land					-3					
	Fi	U			Mittelwert 5,0										
	Andere	U													
Defizitstationierung (von bis)							B22 Verrohrung								
Belastungen, Bemerkung					FGSK	100%	B22 Verrohrung								
langfristige Entwicklungsbeschränkungen)					EB01	Verkehr									
mittelfristige Entwicklungsbeschränkungen)					EB01	Landwirtschaft (Grünland, Acker)									
Entwicklungszielnummer und -beschreibung Entwicklungszielkürzel nach Qualitätskomponente						Verbesserung der Gewässerstruktur									
Einstufung des Wasserkörpers:	unbefriedigendes ökologisches Potenzial											guter Zustand			
Schutzgut bei erheblich verändertem / künstlichem Wasserkörper															
Schutzgut Bemerkung															
Begründung für Ausweisung als erheblich verändert / künstlich															
Bewirtschaftungsziel	aus der Bewirtschaftung nehmen – keine Maßnahmenplanung erfolgt											guter Zustand			
Begründung für weniger strenges Bewirtschaftungsziel (nur bei 3 oder 5)															