

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Mühlgraben Göllnitz 538612	<b>Station</b> von 500 m bis 600 m		<b>Kartierer</b> J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5721975,89 <b>RW</b> 3422973,64			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0			
<b>Länge [m]</b>	0			
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Überschüttung geböscht, eingestaut, querender Wiesenweg			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			