


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Mühlgraben Göllnitz 538612	<b>Station</b> von 6200 m bis 6300 m		<b>Kartierer</b> J.Forberig
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5716823,11 <b>RW</b> 3422008,82			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	4			
<b>Länge [m]</b>	4			
<b>Durchmesser [mm]</b>	400			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass. Geböschte Überschüttung. Querender Wiesenweg. Verstopft.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, verstopft.			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Beräumung Rohrabschlüsse von Sediment, Schwemmgut und Bewuchs. Teilreinigung Durchlass.			