


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Riethgraben 538616	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  1	von	500 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 4	<b>HW</b> 5724881,36 <b>RW</b> 3411027,97			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	4			
<b>Länge [m]</b>	9			
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Betonrohrdurchlass. Abschlusswandungen aus Bruchsteinmauerwerk. Querender Weg begrünt.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Eigentumsverhältnisse prüfen. Nutzungsnotwendigkeit prüfen. Ggf. Rückbau.			