


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Riethgraben 538616	<b>Station</b> von 1300 m bis 1400 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5724186,87 <b>RW</b> 3411413,31		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	2		
<b>Länge [m]</b>	8		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass Betonrohr, Abschlusswandungen Bruchsteinmauerwerk, querender Weg begrünt.		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfen der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse.		