

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Zeckeriner Muehlgraben 538622	<b>Station</b> von 2500 m bis 2600 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 10	<b>HW</b> 5730681,54 <b>RW</b> 3406205,87		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Beton, Stein, Stahl		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	vermutlich rückgebautes Jalousienwehr integriert in Natursteinbauwerk, keine Staulemente erkennbar, Zulaufseite BW-Nr. 9, Stahlgeländer		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel unter Berücksichtigung des Rückbaus		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Stahlkorrosionsschutz erneuern		