

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Neuer Lugkteichabfluss 538624	<b>Station</b> von 3400 m bis 3500 m	<b>Kartierer</b> D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5730172,08 <b>RW</b> 3402922,8
----------------------------	---

<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich
<b>Material</b>	Stahl, Holz, Beton
<b>Breite [m]</b>	2
<b>Länge [m]</b>	4
<b>Durchmesser [mm]</b>	0
<b>Überdeckung [cm]</b>	0
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

<b>Beschreibung</b>	Auslaufbauwerk Lugkteich, Jalousienwehr integriert in Betonschacht als Mönchbauwerk, Absturzsicherung Stahl
---------------------	---

<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Wehr ohne Hubeinrichtung
-----------------------------------	--

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Stahlkorrosionsschutz erneuern.
---------------------------	---