

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 9226 m bis 9326 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3		
Lfd. BW-Nummer 20	HW 5734655,21 RW 3404726,38		
Bauwerksart	Jalousienwehr		
Material	Beton, Holz, Stahl		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	180		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 19), bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Korrosionsschutz Stahl erneuern.		