

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 9426 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 9526 m	

Lfd. BW-Nummer 21	HW 5734760,96 RW 3404792,41
-----------------------------	--

Bauwerksart	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	0
Länge [m]	0
Durchmesser [mm]	400
Überdeckung [cm]	120
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

Beschreibung Durchlass, Betonrohr, Einlauf Verrohrung, überschüttet, bewachsen

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel

Maßnahmenvorschlag Erforderlichkeit von Maßnahmen aufgrund der Lage im Quellbereich prüfen. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist ggf. hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.