


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 5126 m bis 5226 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5731504,14 RW 3403018,54			
Bauwerksart	Jalousienwehr			
Material	Beton, Holz, Stahl			
Breite [m]	2			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	130			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abflusssteuerung Durchlass (BW-Nr. 1), bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Stahlkorrosionsschutz erneuern.			