Blatt 3				
	Gewässer:	Station		Kartierer
Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Neuer Lugkteichabfluss 538624 <b>Abschnittsnr.:</b> 3	von	5626 m 5726 m	D.Moeser
Lfd. BW-Nummer	HW 5731688,6			
4	RW 3403481,15			
Bauwerksart	Durchlasst			
Material	Beton			THE REAL PROPERTY.
Breite [m]	2			
Länge [m]	5		Time.	Mary and the second
Durchmesser [mm]	700			
Überdeckung [cm]	60		<b>L</b> 74-	
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose	gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen- vorschlag	entfällt			