

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Neuer Lugkteichabfluss 538624	<b>Station</b> von 6426 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 3	bis 6526 m	

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 6	<b>HW</b> 5732411,42 <b>RW</b> 3403736,9
----------------------------	---

<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich
Material	Beton, Holz, Stahl
Breite [m]	1
Länge [m]	300
Durchmesser [mm]	800
Überdeckung [cm]	60
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	600



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben

**Beschreibung** Jalousienwehr als Einlauf Verrohrung (auslaufseitig BW-Nr. 5), Stahlteile in Betonwangen gefasst, Staubretter Holz

**Mangel / Baulicher Zustand** funktionstüchtig, sanierungsbedürftig bzgl Korrosionsschutz

**Maßnahmenvorschlag** Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Stahlkorrosionsschutz ist zu erneuern.