

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Neuer Lugkteichabfluss 538624	Station von 7226 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3	bis 7326 m	

Lfd. BW-Nummer 9	HW 5732858,77 RW 3404279,21
----------------------------	--

Bauwerksart	Jalousienwehr
Material	Beton, Holz, Stahl
Breite [m]	1
Länge [m]	1
Durchmesser [mm]	0
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	150
Rückstau [ca. m]	700



Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Beschreibung Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, bewachsenen Überschüttung dient als Überfahrt, Otterpassage gegeben

Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Anstromseitig Bauwerksabdichtung mit Kunststoffolie

Maßnahmenvorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk. Anstromseitige Abdichtung ggf. erneuern.