


Blatt 3			
Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 11400 m bis 11500 m	Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5728766,67 RW 3410100,85		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton, Stahl, Holz		
Breite [m]	8		
Länge [m]	2		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	300		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonprofil Rechteck in Betonbalken, Stahlprofile als Dammbalkennuten zur Durchflusssteuerung im Zulauf, bewachsene Überdeckung als Überfahrt		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig bzgl. Stahlkorrosionsschutz		
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Abbruch Durchlass prüfen.		

Jalousienwehr, Stahlkonstruktion integriert in Betonbalken, Staubretter Holz, Abi
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose i