

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Sonnewalder Landgraben 53862	Station von 8400 m bis 8500 m		Kartierer J.Forberig
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5729157,47 RW 3407209,7			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton, Stahl, Holz			
Breite [m]	2			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	50			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass mit Absturz, Betonrohr in Betonbalken, Stahlprofile als Dammbalkennuten zur Durchflusssteuerung im Zulauf, vermutlich Reste Rückbau Wehr, bewachsene Überdeckung, vermutlich Grabeneinmündung			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Erfordernis der Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Rückbau/Abbruch Durchlass.			