

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 6400 m bis 6500 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5732591,8 RW 3401155,48		
Bauwerksart	Durchlass - Ufer unterbrochen, Lauf		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg im Wald, Otterpassage gegeben, kein Wasserspiegel zu erkennen		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen bzgl. Wasserspiegellagen prüfen. Ggf. ist Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen oder Rückbau Durchlass.		