


Blatt 3			
<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Breiter Graben 538642	<b>Station</b>  von 2400 m bis 2500 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5724778,67 <b>RW</b> 3399071,06		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Stahl, Beton		
<b>Breite [m]</b>	8		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	100		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	400		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Schützenwehr, Stahlspundwand, Bediensteg und Hubeinrichtung Stahl, Böschungssicherung Beton, Otterpassage gegeben		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Rückbau ist angedacht		