


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Breiter Graben 538642	<b>Station</b>  von 7200 m bis 7300 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 2	<b>HW</b> 5728751,36 <b>RW</b> 3399141,37			
<b>Bauwerksart</b>	sonstige			
<b>Material</b>	Stahl			
<b>Breite [m]</b>	6			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	40			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Steg, Stahlkonstruktion, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch irrelevant			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt, unter Berücksichtigung der Eigentumsverhältnisse ist ggf. Korrosionsschutz zu erneuern.			