


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Breiter Graben 538642	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 4	von	8600 m	
		bis	8700 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5730041,79 <b>RW</b> 3398645,19			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton, Holz, Stahl			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	150			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Schützenwehr, Stahlkonstruktion, eingefaßt in Betonelement, Oberfläche als begrünte Überfahrt, Durchlasssteuerung des südlich integrierten Durchlasses (BW-Nummer 4), Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Rückbau bzw. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			