


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 4200 m bis 4300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5716742,83 RW 3409599,69		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	2		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender kleiner Überweg, Durchlass kaputt		
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Durchlass kaputt		
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Neuverlegung Rohrdurchlass. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.		