


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station		Kartierer n.d.
	Abschnittsnr.: 2	von	4300 m	
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5716794,06 RW 3409740,81			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische	Wasser- wirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	nicht gegeben	
	Beschreibung			
Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender Feldweg, teilgeschottert; nicht erkennbar, ob das Rohr unterm Acker weitergeht (flussabwärts von Durchlass Grabenprofilierung im Acker fast verschwunden)				
Mangel / Baulicher Zustand				
funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Ablagerungen				
Maßnahmen- vorschlag				
Freilegung Rohröffnungen. Grabenprofilierung über längeren Abschnitt bei vorhandenem Nutzungsbedarf erforderlich.				