Dle# 2			
Blatt 3	Gewässer :	Station	Kartierer
Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Schacke 53866 Abschnittsnr.: 2	von 10800 m bis 10900 m	D.Moeser
Lfd. BW-Nummer	HW 5718411,44	and the second	The second
21	RW 3407948,24 Renaturierung		
Bauwerksart	linienhaft	The state of the s	
Material	Naturstein	No of the last of	
Breite [m]	2	0.0000 (00)	
Länge [m]	7	(A) 1000 (1932)	
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0	公 商(1)	
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeb	Fischotter en gegeben
Beschreibung	rauhe Rampe, gemischte Steinschüttung unter Brückenbauwerk		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	entfällt		