

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 11400 m bis 11500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 24	HW 5718535,19 RW 3408510,13			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	500			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubklappenschützenwehr, Betonsteinwandung. Bediensteg / Schütze / Hubvorrichtung Stahl, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, starke Korrosionsschäden, Mauerwerksfugen ausgebrochen			
Maßnahmen-vorschlag	Erneuerung Korrosionsschutz, Fugensanierung, Prüfung Beweglichkeit Anlage, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			