

Blatt 3				400			
<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866		<b>Station</b>  von 12200 m bis 12300 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser		
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2						
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 25	<b>HW</b>	5718930,27					
	<b>RW</b>	3409235,75					
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, Beweglich						
<b>Material</b>	Betonstein						
<b>Breite [m]</b>	3						
<b>Länge [m]</b>	3						
<b>Durchmesser [mm]</b>	0						
<b>Überdeckung [cm]</b>	0						
<b>Stauhöhe [cm]</b>	180						
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0						
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben		Wasser-wirbellose  gegeben		Fischotter  gegeben		
<b>Beschreibung</b>	Betonsteg mit Stahlgeländer und Hubvorrichtung von ehemaligem Wehr, Wandung Betonsteinmauerwerk, Schütze fehlt						
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	defekt, sanierungsbedürftig, fehlende Schütze, Stahlteile defekt						
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Nutzung als Weg, bei Verschlechterung Zustand - Abbruch vornehmen						