


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 2600 m bis 2700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5717558,87 RW 3400556,76			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Ziegel, Holz			
Breite [m]	3			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	100			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Dammbalkenwehr, Wandung Ziegelmauerwerk, Stahlführungen, Dammbalken Holz, verfallenes Wehr ohne Bediensteg, 2-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Mauerwerk angegriffen, Dammbalken älter, kein Bediensteg			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Rückbau oder Sanierung (Mauerwerk, Bediensteg, Dammbalken), Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit.			