


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 3700 m bis 3800 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5717226,16 RW 3401508,87			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	160			
Rückstau [ca. m]	600			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubklappenschützenwehr, 1-feldrig, Betonsteinwandung, Bediensteg / Hubeinrichtung und Schütze Stahl,			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschäden			
Maßnahmen-vorschlag	Erneuerung Korrosionsschutz, Prüfung Beweglichkeit, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			