

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 4800 m bis 4900 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5717245,19 RW 3402605,51			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Stahl, Betonstein			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	130			
Rückstau [ca. m]	600			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Hubklappenschützenwehr, 1-feldrig, Betonsteinwandung, Steg / Hubeinrichtung / Geländer / Schütze aus Stahl,			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Korrosionsschäden			
Maßnahmen-vorschlag	Erneuerung Korrosionsschutz, Überprüfung Beweglichkeit, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen.			