


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 18100 m bis 18200 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 3		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 10	<b>HW</b> 5719281,28 <b>RW</b> 3413784,45		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0		
<b>Länge [m]</b>	9		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	100		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, querender Feldweg begrünt, kein Sohlsediment		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf, ggf Rückbau		