

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 18600 m bis 18700 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 12	<b>HW</b> 5719354,37 <b>RW</b> 3414263,89			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Holz, Stahl, Ziegel			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	50			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Dammbalkenwehr, Wandung Ziegelmauerwerk, Führung Stahl			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Mauerwerksfugen ausgebrochen			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Fugensanierung Mauerwerk			