

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 19100 m bis 19200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5719520,34 RW 3414741,4			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Holz, Beton, Stahl			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	300			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr, Betonsteinwandung, Steg Beton, Hubeinrichtung Stahl, Dammbalken Holz			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt bzw. defekt, sanierungsbedürftig, fehlende Dammbalken - Wehr unvollständig			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Nutzungsnotwendigkeit, Ggf. Sanierung Wehr durch Neueinbau Dammbalken und Erneuerung Rostschutz. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			