


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 15600 m bis 15700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5720550,66 RW 3411829,1			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Stahl			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	600			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk - verwachsen, kein Sohlsediment, querender Feldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Befreiung Abschlussbauwerke von Bewuchs			