

Blatt 3

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Schacke 53866 | Station von 17700 m bis 17800 m | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 3 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 8 | HW 5719285,94 RW 3413433,61 |  | | |
| Bauwerksart | Wehr, beweglich | | | |
| Material | Holz, Beton, Stahl | | | |
| Breite [m] | 80 | | | |
| Länge [m] | 1 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 120 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgän- gigkeit | Fische nicht gegeben | Wasser- wirbellose nicht gegeben | Fischotter gegeben | |
| | Beschreibung Jalousienwehr, Betonwandung, Hubeinrichtung/Geländer Stahl, Dammbalken Holz, Graben trocken | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Rotstellen Stahlteile | | | |
| Maßnahmen- vorschlag | Laubberäumung, Schmutzentfernung in Dammbalkenzwischenräumen, Erneuerung Rostschutz, Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. | | | |