


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 2700 m bis 2800 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 15	<b>HW</b> 5715607,36 <b>RW</b> 3400452,02			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	600			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr, Wandung Betonsteinmauerwerk, Hubeinrichtung und Führung Stahl, Dammbalken Holz, 1-feldrig			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Dammbalken und deren Verbindungen verrottet, Fugen ausgebrochen			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Nutzungbedarf. Ggf. Erneuerung Dammbalken mit Befestigungselementen und Fugensanierung und Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.			