


### Blatt 3

|  |   |  |                             |                                  |
|--|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Bauwerksdokumentation</b><br>Gewässerbegehung | <b>Gewässer :</b><br>Rückersdorfer Neugraben<br>538672  | <b>Station</b>   |                             | <b>Kartierer</b><br><br>A.Kaeser |
|  | <b>Abschnittsnr.:</b><br>1  | von  | 3600 m                      |                                  |
| <b>Lfd. BW-Nummer</b><br>20                      | <b>HW</b> 5715660,04<br><b>RW</b> 3401359,7   |  |                             |                                  |
| <b>Bauwerksart</b>                               | Wehr, beweglich   |  |                             |                                  |
| <b>Material</b>                                  | Beton   |  |                             |                                  |
| <b>Breite [m]</b>                                | 1   |  |                             |                                  |
| <b>Länge [m]</b>                                 | 1   |  |                             |                                  |
| <b>Durchmesser [mm]</b>                          | 0   |  |                             |                                  |
| <b>Überdeckung [cm]</b>                          | 0   |  |                             |                                  |
| <b>Stauhöhe [cm]</b>                             | 0   |  |                             |                                  |
| <b>Rückstau [ca. m]</b>                          | 800   |  |                             |                                  |
| <b>Ökologische Durchgängigkeit</b>               | Fische<br>nicht gegeben   | Wasserwirbellose<br>nicht gegeben  | Fischotter<br>nicht gegeben |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                              | Jalousienwehr, Wandung Betonsteine, Führung und Hubeinrichtung Stahl, Dammbalken Holz, Steg Beton, 1-feldrig  |  |                             |                                  |
| <b>Mangel / Baulicher Zustand</b>                | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Roststellen, Fugen ausbrechend   |  |                             |                                  |
| <b>Maßnahmenvorschlag</b>                        | Fugensanierung, punktuelle Erneuerung Rostschutz, Prüfung Beweglichkeit. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. |  |                             |                                  |