


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 100 m bis 200 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 2	<b>HW</b> 5715964,29 <b>RW</b> 3398146,52		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	400		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Hubschützenwehr, Betonsteinwandung, Hubeinrichtung Stahl, Schützensausfachung Holz, Betonsteg, Schütze geschlossen, 1-feldrig		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		