


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 1200 m bis 1300 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5715490,66 RW 3399038,13		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Stein & Beton		
Breite [m]	4		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	500		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Bruchsteinmauerwerk. Querende Straße. Angeschlossenes Wehr nicht mehr aktiv. Ohne Sohlsediment.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Mauerwerk ausgebrochen.		
Maßnahmenvorschlag	Mauerwerkssanierung Abschlussbauwerke. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.		