

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 1700 m bis 1800 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 7	<b>HW</b> 5715432,46 <b>RW</b> 3399522,65		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Stein & Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische ggw. gegeben	Wasserwirbellose ggw. gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr, Wandung Bruchsteinmauerwerk, Führung und Hubeinrichtung Stahl, Dammbalken Holz, geöffneter Zustand, 1-feldrig		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Korrosionserscheinungen, Dammbalken angefault, Mauerwerk ausgebrochen		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Abbruch oder Sanierung (Dammbalkenerneuerung, Mauerwerkssanierung) mit Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.		