

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 7900 m bis 8000 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 13	<b>HW</b> 5714860,99 <b>RW</b> 3405334,63			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	400			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Oberer Teil geöffnet. 1-feldrig.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. Teilaustausch Dammbalken.			