


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672 | Station von 6000 m bis 6100 m | | Kartierer A.Kaeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 6 | HW 5714869,58 RW 3403551,74 |  | | |
| Bauwerksart | Wehr, beweglich | | | |
| Material | Beton | | | |
| Breite [m] | 1 | | | |
| Länge [m] | 1 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 0 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 1700 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische nicht gegeben | Wasser-wirbellose ggw. gegeben | Fischotter nicht gegeben | |
| Beschreibung | Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Hubeinrichtung / Führung Stahl. Dammbalken Holz. Teilgeöffneter Zustand. 1-feldrig. | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Dammbalken gealtert. | | | |
| Maßnahmen-vorschlag | Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Dammbalken erneuern. Rostschutz ergänzen. | | | |