


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 4200 m bis 4300 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 19	HW 5712410,38 RW 3399859,29			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton / Stahl			
Breite [m]	6			
Länge [m]	1,5			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	ehem. Hubschützenwehr, jetzt Dammbalkenwehr. Hubeinrichtung defekt, Teile entfernt. Bediensteg nicht begehbar - fehlende Abdeckung. Hubgerüst / Geländer Stahl, Wandung Beton. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Hubeinrichtung und Bediensteg defekt.			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf. Prüfung Rückbau oder Sanierung (Erneuerung Schütze mit Hubeinrichtung, Erneuerung Bediensteg), Berücksichtigung der der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne zu ergänzen.			