

### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 12700 m bis 12800 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 11	<b>HW</b> 5710573,77 <b>RW</b> 3407460,98		
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
<b>Beschreibung</b>	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig.		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, Dammbalkenalterung		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Fugensanierung und Dammbalkenerneuerung und Erneuerung Holzschutz.		