

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 13600 m bis 13700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 13	HW 5710485,01 RW 3408313,42			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	100			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz, defekt. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	defekt, sanierungsbedürftig, Wehr defekt, Fugenalterung			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung. Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Sanierung Wehr (Erneuerung Dammbalken und Hubvorrichtung) mit Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit.			