

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Flöße 53868	<b>Station</b>  von 14400 m bis 14500 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 17	<b>HW</b> 5710189,6 <b>RW</b> 3408900,93			
<b>Bauwerksart</b>	Wehr, beweglich			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	1			
<b>Länge [m]</b>	1			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	900			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  nicht gegeben	Wasserwirbellose  nicht gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Dammbalkenwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung Stahl. Dammbalken Holz. 1-feldrig.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, verrostet			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Fugensanierung. Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Wehrsanierung (Führungen neu, Dammbalkenerneuerung) bzw. Wehrrumbau unter Berücksichtigung der Herstellung einer angepassten ökologischen Durchgängigkeit.			