

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	von	14800 m	
Lfd. BW-Nummer 19	HW 5709923,39 RW 3409229,13	bis		14900 m
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasser-wirbellose		Fischotter
	nicht gegeben	nicht gegeben		nicht gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Wehr geschlossen, 1-feldrig			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, verrostet, Dammbalkenalterung			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau / Öffnung oder Sanierung (Erneuerung Dammbalken und Rostschutz) und Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit.			

