

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 9500 m bis 9600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5711178,64 RW 3404477,29			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl, defekt. Dammbalken Holz - teilweise fehlend. 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, fehlende Dammbalken, Hubvorrichtung defekt, verrostet			
Maßnahmen-vorschlag	Betonfugensanierung. Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau Wehr oder Sanierung Wehr (Erneuerung Dammbalken und Hubvorrichtung) sowie Prüfung Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit hinsichtlich der Nutzungssituation.			