

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 10900 m bis 11000 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5710882,76 RW 3405672,94			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Dammbalkenwehr. Ohne Hubvorrichtung, Führung Stahl, kaum Fließbewegung. Wandung Betonsteinmauerwerk, Bediensteg Stahl, 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung, Rostig			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung. Prüfung Nutzungsbedarf, Ggf. Umbau mit Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit prüfen oder Sanierung Dammbalken und Erneuerung Rostschutz.			