

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Flöße 53868	Station von 11700 m bis 11800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5710735,99 RW 3406486,02			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	1000			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Jalousienwehr. Wandung Betonsteinmauerwerk. Führung / Hubvorrichtung Stahl. Dammbalken Holz. Geschlossener Zustand, 1-feldrig.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, verrostet, Dammbalken alt			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Erneuerung Rostschutz, Sanierung Dammbalken.			