


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schweißgraben Maasdorf 538694	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1	von	1500 m	
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5710071,95 RW 3391602,23	bis	1600 m	
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton Stahl			
Breite [m]	0			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter	
	gegeben	gegeben	gegeben	
Beschreibung	Durchlass, nicht messbar aufgrund Zugänglichkeit, Betonrohr in Betonelement, bewachsene Überschüttung als landwt. Überfahrt, vorgesezte Stahlstauplatte offenbar funktionslos, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Vorliegen und eventuelle Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen. Gggf. Rückbau Bauwerk.			